

Aksi "Gurre e Vogel" vazhdimi, eshte vazhdimi i aksit "Gurre e vogel" eshte e shtruar me rere bituminoze, beton te varfer e asfalt ne disa raste. Ne foto shihet qarte hapesia e rruges.

Foto aktuale - Aksi "Gurre e Vogel" Vazhdimi



Figure 13 Aksi "Gurre e Vogel" vazhdimi- gjendja ekzistuese



Figure 14 Aksi "Gurre e Vogel" vazhdimi - gjendja ekzistuese



Figure 15 Aksii "Gurre e Vogel" vazhdimi - gjendja ekzistuese



Figure 16 Aksii "Gurre e Vogel" vazhdimi - gjendja ekzistuese



Figure 17 Aksi "Gurre e Vogel" vazhdimi - gjendja ekzistuese



Figure 18 Aksi "Gurre e Vogel" vazhdimi - gjendja ekzistuese



Figure 19 Aksi "Gurre e Vogel" vazhdimi - gjendja ekzistuese

Si shihet edhe nga fotot e mesiperme aksi ne gjysmen e tij eshte i shtruar me rere bituminoze ndersa ne gjysmen tjeter eshte i shtruar me beton nga banoret e zones. Gjendja paraqitet e degraduar dhe me nevojen emergjente per nderhyrje.

"Dega 1" e aksit eshte e shtruar me dhe e çakell, dhe si shihet pjesa anesore e kanaleve dhe skarpatave nuk eshte e sistemuar.

Foto aktuale - Aksi "Dega 1"



Figure 20 Aksi "Dega 1" - gjendja ekzistuese



Figure 21 Aksi "Dega 1" - gjendja ekzistuese



Figure 22 Aksi "Dega 1" - gjendja ekzistuese



Figure 23 Aksi "Dega 1" - gjendja ekzistuese



Figure 24 Aksi "Dega 1" - gjendja ekzistuese



Figure 25 Aksi "Dega 1" - gjendja ekzistuese

"Dega 2" e aksit eshte e shtruar pjeserisht me dhe, çakell dhe beton te varfer.

Foto aktuale - Aksi "Dega 2"



Figure 26 Aksi "Dega 2" - gjendja ekzistuese



Figure 27 Aksi "Dega 2" - gjendja ekzistuese



Figure 28 Aksi "Dega 2" - gjendja ekzistuese



Figure 29 Aksi "Dega 2" - gjendja ekzistuese



Figure 30 Aksi "Dega 2" - gjendja ekzistuese

"Dega 3" e aksit është e shtruar pjesërisht me dhe, çakell dhe beton te varfer. Sherben si rrugë aksesi për objektet që janë në zonë. Rrugica përfundon në fund me rrethimin e objekteve.

Foto aktuale - Aksi "Dega 3"



Figure 31 Aksi "Dega 3" - gjendja ekzistuese



Figure 32 Aksi "Dega 3" - gjendja ekzistuese