



RELACIONI TEKNIK

OBJEKTI:

“RINOVART-QENDER RINORE MULTIFUNKSIONALE,
REKREATIVE, INOVACION DHE ART (RIKONSTRUKSION ISH -
SHKOLLA FILLORE LAGJIA E RE BURREL QËNDRA RINORE MAT)”

- DHJETOR 2023 -

Gezim
Islami



Digitally signed by Gezim
Islami
Date: 2024.02.27 16:16:47
+02'00'

HYRJE

Ky dokument të konsiderohet si pjesë përbërëse e Dokumentacionit të Projekti Zbatimit dhe Preventivit Përfundimtar për objektin e mësipërm dhe si i tillë duhet të lexohet së bashku me vizatimet teknike dhe detajet e projektit.

Detyrat e këtij raporti janë:

Të evidentojë problematikat ndërtimore në objektein qe eshte në studim, ne kuadër të qëllimit të shprehur në Detyrën e Projektimit

Të shpjegojë qasjen për zgjidhjen e këtyre problematikave.

Të shpjegojë me fjalë zgjidhjen e propozuar nga ana e projektuesit.

Të përgjithshme

Objekti në fjalë ka një konstruksion të ndërthurur konstruktiv me mure mbajtëse me tulla qeramike te plota. Ndërtesa është ndërtuar rreth 40 vjet më parë dhe pasqyron probleme serioze të amortizimit kryesish te rifinitures, mureve te tulles, të shtresave hidroizoluese në taracë si dhe shtresave në dysheme.

Ne pamje te pare, objekti duket në gjendje shumë të degraduar. Të gjitha rifiniturat dhe sistemet (elektrik, ngrohje - ftohje, hidro-teknik).

Dyshemetë paraqiten të dëmtuara e në disa momente ka edhe lëvizje të kuotave. Pjesa më e madhe e objektit ka probleme serioze të lageshtisë në mure dhe tavane, suvaja e brendshme dhe e jashtme paraqiten të degraduara.

Dyert dhe driraret në objekt shumica nuk janë fare por edhe ato që janë nuk plotesojnë standartet dhe pjesa më e madhe e tyre janë të dëmtuara. Ndarjet e brendshme me muraturë tulle janë tepër të dëmtuara.

Objekti në tërësi paraqitet në gjendje tepër të amortizuar nga ana e rifiturave. Sistemi elektrik, është i dëmtuar, ndërsa në pjesën më të madhe nuk figuron si i tillë.

Sistemi i ngrohjes nuk ekziston. Sistemi hidro-teknik është i dëmtuar e në pjesën më të madhe nuk ekziston.

Pozicionimi i godinës në një nga akset kryesore rrugore bën të mundur evidentimin dhe aksesimin e lehtë nga publiku.

Hyrja kryesore për publikun ndodhet përgjatë aksit rrugor te rruges se “Arbërit”. Në krah të godinës pozicionohen objekte te tjera private te cilat ndikojne ne aksesueshmerine e e objektit në pjeset anesore të saj.

Bashkia Mat kërkon të realizojë projektin e rikonstruksionit për objektin: “Rikonstruksion ish - shkolla filliore Lagjia e Re, Burrel (Qëndra rinore Mat)”, në qytetin e Burrelit, Bashkia Mat. Kjo godinë është ndërtuar ne vitin 1980 dhe shfrytezuar nga si shkollë filliore deri ne vitet 2000.

Objekti perbehet nga nji kat i cili ka një sipërfaqje prej 221.49 m².

Qëllimi

Qëllimi i këtij projekti është propozimi i ndërhyrjeve ndërtimore/rikonstruksion në objektin ekzistues duke e përshtatur sipas standardeve për qendër rinore.

Objektivat

Objektivat që grapi projektues kërkon të realizojë në përfundim të projektit “Rikonstruksion ish - shkolla filliore Lagjia e Re, Burrel (Qëndra Rinore Mat)”, në qytetin e Burrelit, Bashkia Mat ” janë:

- Rikonstruksion i godinës ekzistuese (rifiniturat e jashtme dhe të brendëshme, zëvendësim dyersh etj.)
- Eleminim i barrierave arkitektonike (për personat me aftësi të kufizuar) në hyrje të objektit, në përdorimin e plotë të ndërtesës.
- Rikonstruksion të te gjithe hapesirave te brendshme, nyjeve sanitare.
- Rikonstruksion i tarraces se objektit perfshire, shkarkimet e ujerave atmosferike.

- Instalime te reja hidraulike si dhe shkarkimet e ujерave te zeza.
- Instalime të reja elektrike, telefonike dhe rrjeti interneti.
- Instalime të reja të mbrojtjes nga zjarri
- Instalime të sistemit të kamerave
- Instalime të ngrohje ftohjes
- Sistemim i oborrit te jashtëm të godinës

TE DHENA TE PROJEKTIT

Vendndodhja

Gjate inspektimit vihen re probleme të cilat kërkojnë ndërhyrje sa më të shpejtë për t'i eliminuar dhe për të shhangur degradimin e metejshem te ketij objekti.

Ish-shkolla fillore e Lagjes se Re ndodhet pothuase në hyrje të qytetit, dhe kufizohet perreth saj me objekte private. Hyrja per ne objekt behet nga Lindja nëpërmjet unazës së qytetit (rruga e Arbërit). Ne Veri kufizohet nga objekt dykatesh ne pronesi te bashkise Mat. Ne Perëndim kufizohet me një banese private njekateshe dhe prone tjeter private me funksion biznes. Ne Jug kufizohet me dy banesa private dykateshe.


Koordinatat e objekti sipas WGS84 jane:

41°60'91.4"N 20°00'29.0"E

41°60'91.3"N 20°00'30.3"E

41°60'89.5"N 20°00'28.8"E

41°60'89.4"N 20°00'30.1"E



Gjurma e siperfaqes se ndertimit eshte 221,49 m².

GJENDJA EKZISTUESE OBJEKTIT









Përshkrimi i projektit

Punimet e parashikuara sipas specifikimeve teknike:

- Rikonstruksion i rifiniturës së brendëshme dhe të jashtme;
- Rikonstruksion i nyjeve sanitare;
- Punime në sistemimin e jashtëm;

Projekti i rikonstrukcionit propozon një ndërhyrje në këto nivele:

A. Ndërhyrje në interier

- Të behet prishja e rifiniturave dhe shtresave të dëmtura.
- Parashikohet të prishen shtrimet ekzistuese me pllaka dhe të zëvendësohen me pllaka grez porcelanati.
- Nëpër mjediset e brendshme, suvatimet e mureve dhe tavaneve parashikohet të prishen dhe ribëhen.
- Nëpër korridore do të suvatohen murret dhe tavanet dhe do të lyhen me ngjyrë të bardhë.
- Dyert ekzistuese do të hiqen dhe do të zëvendësohen me dyer tamburato.
- Dritaret ekzistuese do të hiqen dhe te zëvendësohen me dritare duroplastike dopio xham
- Pragjet e dyerve dhe të dritareve do të janë prej material graniti $t = 3$ cm.
- Do të kryhen instalimet elektrike ne te gjithe objektin
- Do të kryhen instalimet hidrosanitare
- Do të kryhen instalimet e ngrohje ftohjes
- Do të kryhen instalimet e sistemit të kamerave

Nyjet sanitare

Projekti parashikon rikonstruksion të nyjeve sanitare.

Një përbledhje e punimeve:

Secili grup i femijeve do te kete hyrjen dhe nyjet sanitare te saj.

- Heqje të pllakave të shtrimit dhe veshjes së mureve.
- Prishje suvatime ekzistuese
- Prishje muresh ekzistuese
- Ndërtim i mureve të reja
- Instalimi i rrjetir te brendshem te furnizimit me uje
- Instalimi i shkarkimeve te ujerave te zeza
- Hidroizolime
- Veshje dhe shtrim me pllaka të reja.

B. Ndërhyrjet në eksterier

- Në të gjithë fasadën do të kemi veshje me sistem kapote.
- Dritaret ekzistuese do të hiqen dhe do të zëvendësohen me dritare duroplastike me xham të dyfishtë.
- Ne pjesen ballore te objektit do te krijohet hyrje kryesore e objektit.
- Te gjitha shkarkimet e ujerave te zeza pas daljes nga mjediset e brendshme do te lidhen me systemin e jashtem te kanalizimeve.


Tarraca/Çatia

Për qëllime të përmirësimit të termoizolimit dhe hidroizolimit te objektit, parashikohet që mbi taracën ekzistuese të prishet shtresat ekzistuese te tarraces dhe te ndërtohen shtresa te tjera duke perfshire termoizolimin e tarraces se objektit si dhe hidroizolimin e tij. Mbi taracën eksiztuese do të ndërtohet çatia e re me konstruksion druri e mbuluar me tjegulla vendi.

Nderhyrje te nevojshme :

- Objekti do te suvatohet nga brenda ne mure ne te gjitha siperfaqet perkatese duke ruajtur shtresen e pare ekzistuese aty ku eshte gjendje e mire e saj. Ne te gjithe siperfaqen e brendshme do ti jepet rifinitura. Do te perdoret beton kontakt (material i lëngshëm me bazë rrëshire akrilike) per te siguruar lidhjen midis shtresave te suvatimit ekzistues me materialin mbushes apo finon.
- Muret e brendshem do te lyhen me boje hidromat, pjesa e poshtme e tyre do lyhet me boje akrilik me ngjyra te ndryshme miratuar nga mbikqyresit e punimeve ne bashkepunim me Drejtoren e Urbanistikes ne Bashki

- Dyert e brendshme te mjediseve do te ndrrohen te gjitha dhe do te jene dyer tamburato. Lartesia e dyrve do te rritet dhe do te krijohet një arkitra tulle per realizimin e kesaj. Hapja e dyerve do te jetë sipas projektit teknik.
- Dritaret do te nderrohen. Do te zevendesohen me Dritare duroplastike te cilesise se larte me hapje me rrrotullim dopio-xham.
- Dritaret do te jene dhe me kangjella metalike sipas projektit per te permbushur normat e sigurise.
- Nderhyrja per riparimin e tarraces do te realizohet sipas pershkrimtit te bere ne detajet e vizatimeve.
- Fasada do te vishet me polisterol te thjeshte $t=5\text{cm}$ + rrjete + suva (KAPOTE)







Sa me siper gjate zbatimit te punimeve duhet te kihet parasysh qe:

- Të gjitha vetratat, dritaret dhe dyert, edhe nëse janë në gjendje, të hiqen edhe të zëvëndësohen me elementë të rinj, me konfiguracion të ngashëm, në përputhje me standartet që duhet të plotësojnë institucioni dhe të përshtatur me funksionin e ri.
- Te kryhet pastrimi i të gjithë sipërfaqes së brendshme të objektit nga mbetjet ndërtimore dhe mbetjet e akumuluara ndër vite.
- Te behet rishikimi i shtresave të dyshemësë dhe zëvendësimi i tyre me shtresa të reja, si parket ose linoleum, ose pllakë gress sipas hapësirave.
- Në mënyrë që godina të aksesohet edhe nga personat me aftësi të kufizuar nevojitet që në hapësirat e jashtme të vendosen rampa.
- Instalimet elektrike nevojiten të përshtaten me funksionin e ri të godinës.

- Instalimi i shenjave të informacionit (Sinjalistika, logo, dekorata promovuese etj)
- Ndërtimi i rrjetit elektrik dhe të ndriçimit, duke marrë në konsideratë rastet emergjente.
- Instalimi i rrjetit telefonik, internet, sistem televiziv.
- Instalimi i një sistemi të CCTV (sistemit të sigurisë) dhe monitorimin e hyrjes.
- Instalimi i sistemit të alarmit.
- Instalimi i sistemit të mbrojtjes nga zjarri.

Forma perfundimtare e objektit:

Pas nderhyrjes per rikonstruksionin objekti do te kete një fasade teresisht te re, me termoizolim. Gjithashtu ambientet e jashtme do te jene totalisht te sistemuara.



“Erald - G” sh.p.k

Drejtues Teknik

Ing. Gëzim ISLAMI