

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

Miratoi:

Kryetari i Bashkisë Kuçovë

Kreshnik HAJDARI



RELACION PUNIMESH PËR ÇDO FAMILJE

**OBJEKTI "PËRMISIMI I BANESAVE EGZISTUESE PËR KOMUNITETE TË
VARFERA DHE TË PAFAVORIZUARA"**

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Drejtor i Drejtorise : **Ing. Sokol Vasili**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sokol Vasili", is written over the text of the director's name.

KUCOVË, 2024

Banesat që janë parashikuar për rikonstruksion janë:

1. **Rikonstruksioni i objektit:** Familja **Lutfije Doko**, banues në Vodez, Njesia Administrative Lumas , me nr pasurie 330/333 z.k 3810.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Vlen të theksojmë se objekti është ndërtuar nga vitet 1970, këtë e vërteton fakti që është banesë më strukturë më themele të vazhduar prej guri , me mure guri dhe mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi .
- ❖ Objekti ka një vjetërsi mbi 45 vjet dhe për rrjedhojë edhe shkalla e amortizimit të e këtij objekti është I dukshem.Ne banesë ka shenja te dukshme lagështie në muret perimetral, për shkak të catisë.

Punimet që do të kryhen: Rikonstruksion

Punimet e përgjithshme që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vëndi
- ❖ Tavan I varur plastic
- ❖ Brez betoni

2. **Rikonstruksioni i objektit:** Familja **Guri Hoxha** , banues në Bardhaj Njesia Administrative Lumas , me nr pasurie 176/1 z.k 1109.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese: Rikonstruksion

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Vlen të theksojmë se objekti është ndërtuar nga vitet 1970, këtë e vërteton fakti që është banesë më strukturë më themele të vazhduar prej guri , me mure guri dhe mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi .

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

- ❖ Objekti ka një vjetërsi mbi 45 vjet dhe për rrjedhojë edhe shkalla e amortizimit të e këtij objekti është I dukshem.Ne banesë ka shenja te dukshme lagështie në muret perimetral, për shkak të catisë.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vëndi
- ❖ Tavan I varur plastic
- ❖ Brez betoni

3. **Rikonstruksioni i objektit:** Familja **Ardian Tomorri**, banues në Krekëz, Njesia Administrative Lumas , me nr. pasurie 785/16 z.k 2269.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Vlen të theksojmë se objekti është ndërtuar nga vitet 1970, këtë e vërteton fakti që është banesë më strukturë më themele të vazhduar prej guri , me mure guri dhe mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi .
- ❖ Objekti ka një vjetërsi mbi 45 vjet dhe për rrjedhojë edhe shkalla e amortizimit të e këtij objekti është I dukshem.Ne banesë ka shenja te dukshme lagështie në muret perimetral, për shkak të catisë.

Punimet që do të kryhen: Rikonstruksion objekti

Punimet e përgjithshme që parashikohen janë si më poshtë :

- Mbulesë çatie
- Dyer dhe dritare alumini
- Shtrime me pllaka
- Elektrike
- Tavan I varur plastic
- Dyer e dritare

4. **Rikonstruksioni i objektit** : Familja **Feta Salaj**, banues në Lumas ,Njesia Administrative Lumas , me nr. pasurie 42/10 z.k 2525.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar më strukturë më themele të vazhduar prej guri , pjesërisht me mure guri dhe plithar . Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen: Objekt I ri nga fillimi

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Murrë blloku
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Germime dheu
- ❖ Dyer e dritare

5. **Rikonstruksioni i objektit** : Familja **Arjeta Cilaj** , banues në Koridëz ,Njesia Administrative Lumas , me nr. pasurie 827/3 z.k 2227.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Vlen të theksojmë se objekti është ndërtuar nga vitet 1970, këtë e vërteton fakti që është banesë më strukturë më themele të vazhduar prej guri , me mure guri dhe mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi .
- ❖ Objekti ka një vjetërsi mbi 45 vjet dhe për rrjedhojë edhe shkalla e amortizimit të e këtij objekti është I dukshem.Ne banesë ka shenja te dukshme lagështie në muret perimetral, për shkak të catisë.

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Mbulesë çatie
- ❖ Brez betoni arme mbi mur tulle
- ❖ Tavan I varur plastic
- ❖ Elektrike
- ❖ Dyer dritare
- ❖ Shtrese me pllaka

6. Rikonstruksioni i objektit : Familja **Dylber Llangozi, banues në Lumas,Njesia Administrative Lumas , me nr. pasurie 281/1 z.k 2525.**

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Objekti është ndërtuar nga vitet 1960, këtë e vërteton fakti që është banesë me mure guri dhe mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi .
- ❖ Objekti ka një vjetërsi mbi 50 vjet dhe për rrjedhojë edhe shkalla e amortizimit të e këtij objekti është I dukshem.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vendi
- ❖ Tavan I varur plastik

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

7. Rikonstruksioni i objektit : Familja Neshat Caka , banues në Tapi Njesia Administrative Perondi, me Amp.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Vlen të theksojmë se objekti është ndërtuar nga vitet 1970, këtë e vërteton fakti që është banesë me strukturë me themele të vazhduar prej guri , me mure qerpiçi (plithar) dhe mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , pra, objekti ka një vjetërsi mbi 45 vjet dhe për rrjedhojë edhe shkalla e amortizimit të këtij objekti është I dukshem.

Ne banesë ka shenja të dukshme çarje dhe lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës mbuluese.

Punimet që do të kryhen:

Punimet e përgjithshme që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Mbulesë çatie
- ❖ Brez Betorni
- ❖ Tavan plastik

8. Rikonstruksioni i objektit : Familja Rushan Plaku, banues në Tapi ,Njesia Administrative Perondi, me nr. Pasurie 1308/7 zona kadastrale 3561.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Objekti është ndërtuar nga vitet 1960, këtë e vërteton fakti që është banesë me mure guri dhe mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi .
- ❖ Objekti ka një vjetërsi mbi 50 vjet dhe për rrjedhojë edhe shkalla e amortizimit të këtij objekti është I dukshem.

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Mbulesë çatie
- ❖ Brez Betorni
- ❖ Tavan plastik

9. Rikonstruksioni i objektit : Familja **Shkëlqim Pirja**, banues në Tapi ,Njesia Administrative Perondi, me amtp.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Objekti është ndërtuar nga vitet 1970, këtë e vërteton fakti që është banesë më, me mure bllok, mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi. Objekti ka një vjetërsi mbi 50 vjet dhe për rrjedhojë edhe shkalla e amortizimit të e këtij objekti është I dukshem.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Dyer e dritare

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

10. Rikonstruksioni i objektit : "Familja **Vangjel Gode**, banues në Magjat ,Njesia Administrative Perondi, me nr Pasurie 1147/1 zona kadastrale 2548.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1990, banesa është ndërtuar me tulle , mbulesa e tipit solete , dyert dhe dritaret jane prej druri, gjendja e tyre eshte teresisht e amortizuar.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Murrë blloku
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Dyer e dritare

11. Rikonstruksioni i objektit : "Familja **Emiliano Karamani** , banues në Rreth Tapi ,Njesia Administrative Perondi, me nr Pasurie 33/13 zona kadastrale 3227.

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar më strukturë më themele të vazhduar prej guri , pjesërisht me mure guri dhe plithar . Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen: Objekt I ri nga fillimi

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucope.gov.al, e-mail: urbanistikakucope@gmail.com

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Murrë blloku
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Germime dheu
- ❖ Dyer e dritare

12. Rikonstruksioni i objektit : Familja **Trendelina Dokaj**, banues në Rreth Tapi ,Njesia Administrative Perondi, me nr Pasurie 43/22 zona kadastrale 3227.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar më strukturë më themele të vazhduar prej guri , pjesërisht me mure guri dhe plithar . Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Cati vendi
- ❖ Shtrese betoni nivelim solete
- ❖ Boje hidroplastike
- ❖ Elektrike
- ❖ Tavan plastik

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

13. Rikonstruksioni i objektit "Familja Llambi Koli, banues në Perondi, Njesia Administrative Perondi, me nr Pasurie 1062/1 zona kadastrale 2918.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle, trashësia e mureve është 25cm muret perimetral dhe 20cm ata te brendshem. Mbulimi është cati dhe perben rrezik per shendetin pasi eshte e amortizuar.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Cati vendi

14. Rikonstruksioni i objektit: Familja Xhevrije Doko, banues në Goraj, Njesia Administrative Perondi, me nr Pasurie 220/1 zona kadastrale 1801.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1990, banesa është ndërtuar me mure tulle . Mbulimi është me cati , dyert dhe dritaret jane prej druri, gjendja e tyre është tërësisht e amortizuar.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Mbulesë çatie
- ❖ Hidraulike dhe elektrike
- ❖ Tavan I varuar
- ❖ Shtrese betoni

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagja nr.1, Blloku “Tafil Skendo”, Sheshi “18 Tetori”

Web: www.bashkiakuçove.gov.al, e-mail: urbanistikakuçove@gmail.com

15. Rikonstruksioni i objektit: Familja **Odise Sima**, banues në Perondi, Njesia Administrative Perondi, me nr Pasurie 1065/23 zona kadastrale 2918.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar me strukturë me themele të vazhduar prej guri, pjesërisht me mure plithar. Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi, dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen: Objekt I ri nga fillimi

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Murrë blloku
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Germime dheu
- ❖ Dyer e dritare

16. Rikonstruksioni i objektit Familja **Fatmir Xhafa**, lagja nr.2, blloku “1 MAJ”, Kuçovë, me nr. pasurie 11/71+1-4 z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Banesa është një objekt, e ndërtuar para viteve 1990. Struktura e ndertesës është përbërë prej themel të vazhduar prej guri, kollona b/a, tulle vendi.

Punimet që do të kryhen

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ *Cati vendi*
- ❖ *Tavan I varuar plastik*
- ❖ *Brez betoni*

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

17. Rikonstruksioni i objektit :Familja **Fatime Dashi ,lagjja nr.2 , blloku "Llukan Prifti", Kuçovë, me nr. pasurie 9/412+1-1 z.k 2310.**

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle, trashësia e mureve është 25cm muret perimetral dhe 20cm ata te brendshem .Dyert dhe dritaret jane prej druri, gjendja e tyre eshte e amortizuar.
- ❖ Në banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të struktures.

Punimet që do të kryhen

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati me tjegulla
- ❖ Tavan I varur
- ❖ Brez betoni mbi murr tulle

18. Rikonstruksioni i objektit Familja **Nozi Bardhi, Lagjja Nr.2, blloku "1 MAJ", Kuçovë, me nr. pasurie 11/367A -8 z.k 2310.**

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle, trashësia e mureve është 25cm muret perimetral dhe 20cm ata te brendshem .Dyert dhe dritaret jane prej druri, gjendja e tyre eshte e amortizuar.
- ❖ Në banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të struktures.

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku “Tafil Skendo”, Sheshi “18 Tetori”

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati me tjegulla
- ❖ Ulluk

19. Rikonstrukcioni i objektit: Familja **Hamet Bazina**, Lagjja Nr.2, blloku “1 MAJ”, Kuçovë, me nr. 11/801 pasurie z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle, trashësia e mureve është 25cm muret perimetral dhe 20cm ata te brendshem .Dyert dhe dritaret jane prej druri, gjendja e tyre eshte e amortizuar.
- ❖ Në banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukture.

Punimet që do të kryhen

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati me tjegulla
- ❖ Tavan I varur

20. Rikonstrukcioni i objektit: Familja **Dallandyshe Doga**, Lagjja Nr.2, blloku “1 MAJ”, Kuçovë, me nr. 10/504 pasurie z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle, trashësia e mureve është 25cm muret perimetral dhe 20cm ata te brendshem

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

.Dyert dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar, mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Dyer e dritare

21. Rikonstruksioni i objektit: Familja **Nardi Fafa** , Lagjja Nr.2, blloku "1 MAJ", Kuçovë, me nr. 10/85a-7 pasurie z.k 2310.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle, trashësia e mureve është 25cm muret perimetral dhe 20cm ata te brendshem . Dyert dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar, mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi.

Punimet që do të kryhen: Objekt I ri nga fillimi

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vëndi
- ❖ Tavan plastic
- ❖ Brez betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Murrë blloku

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Germime dheu
- ❖ Dyer e dritare

22.Rikonstruksioni i objektit: Familja **Sheme Veizaj**, lagjja nr.2 , blloku "Llukan Prifti", Kuçovë, me nr. pasurie 9/342-5 z.k 2310.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle. Dyer dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar, mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi.

Punimet që do të kryhen

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati me tjegulla
- ❖ Brez betoni
- ❖ Tavan I varur plastik

23.Rikonstruksioni i objektit: Familja **Viktor Prifti**, lagjja nr.2 , blloku "Llukan Prifti", Kuçovë, me nr. pasurie 9/313 z.k 2310.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle. Dyer dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar. Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi.
- ❖ Në banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Cati Vendi
- ❖ Tavan I varur
- ❖ Suvatim I brendshem
- ❖ Boje hidroplastike
- ❖ Elektike

24. Rikonstruksioni i objektit: Familja **Namik Zenelaj**, lagjja nr.1, blloku “11 janari”, Kuçovë, me nr. pasurie 2/3 z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle . Dyert dhe dritaret jane prej druri, gjendja e tyre eshte e amortizuar. Mbulesa e çatisë është e tipit internit, me kapriata druri me tjegulla vendi.
- ❖ Ne banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës.

Punimet që do të kryhen

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Cati Vendi

25. Rikonstruksioni i objektit: Familja **Tomorr Greku**, lagjja nr.2, blloku “Llukan Prifti”, Kuçovë, me nr. pasurie 10/296 z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle . Gjendja e tyre eshte e amortizuar. Mbulesa e çatisë është me kapriata druri me tjegulla vendi.

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku “Tafil Skendo”, Sheshi “18 Tetori”

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

Punimet që do të kryhen

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Cati Vendi

26. Rikonstruksioni i objektit: Familja **Bajram Bendaj**, lagjja nr.1 , blloku “11 Shkurti”, Kuçovë, me nr. pasurie 5/349 z.k 2310.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se është ndërtuar pas viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle si dhe me solete. Dyert dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar.
- ❖ Në banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës./

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vëndi

27. Rikonstruksioni i objektit :Familja **Muhamet Berzani**, lagjja nr.1 , blloku “11 Janari”, Kuçovë, me nr. pasurie 706 z.k 2310.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle . Dyert dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar

- ❖ **Punimet që do të kryhen:**

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Murrë blloku
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Dyer e dritare
- ❖ Brez Betoni

28.Rikonstruksioni i objektit: Familja Bujar Kuka , , lagjja nr.2 , blloku "Llukan Prifti ", Kuçovë, me nr. pasurie 10/37 z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle . Dyer dhe dritaret jane prej druri, gjendja e tyre eshte e amortizuar. Mbulesa e çatisë është e tipit internit, me kapriata druri me tjegulla vendi.
- ❖ Ne banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Brez betoni
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Tavan I varur plastik

29.Rikonstruksioni i objektit: Familja Qelibare Ajazi, lagjja nr.1 , blloku "11 janari ", Kuçovë, me nr. pasurie 2/209 z.k 2310.

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku "Tafil Skendo", Sheshi "18 Tetori"

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht plithar . Dyert dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar. Mbulesa e çatisë është e tipit me kapriata druri me tjegulla vendi.
- ❖ Në banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtres betoni
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Tavan I varur plastik
- ❖ Suvatime te brendshme

30. Rikonstruksioni i objektit: Familja Suzana BEHARI, lagjja nr.1 , blloku "11 shkurti", Kuçovë, me nr. pasurie 7/239 z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle. Dyert dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar. Mbulesa e çatisë është e tipit me kapriata druri me tjegulla vendi.
- ❖ Në banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Hidroizolim

31. Rikonstruksioni i objektit : Familja **Salushe Myrteli** , lagjja nr.2 , blloku “1 Maj”, Kuçovë, me nr. pasurie 10/359+1-6 z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës tulle. Dyert dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar. Mbulesa e çatisë është e tipit me kapriata druri me tjegulla vendi.
- ❖ Në banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vëndi
- ❖ Brez betoni
- ❖ Tavan I varur plastik

32. Rikonstruksioni i objektit : Familja **Fabion Hamzai** , lagjja nr.1 , blloku “Tafik Skendo”, Kuçovë, me nr. pasurie 12/106 z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar para viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës bllok. Dyert dhe dritaret janë prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar. Mbulesa e çatisë është e tipit me kapriata druri me llamarine.

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku “Tafil Skendo”, Sheshi “18 Tetori”

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

- ❖ Ne banesë ka shenja të dukshme lagështie në muret perimetral, si pasojë e thellësisë së ulët të themelit mbi të cilin vendoset ky objekt, si dhe në tavane si pasojë e amortizimit të strukturës.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vëndi
- ❖ Brez betoni
- ❖ Tavan I varur plastik
- ❖ Hidraulike e elektrike
- ❖ Shtres me pllaka

33.Rikonstruksioni i objektit : Familja **Gentjan Vrusho**, lagjja nr.2 , blloku “Llukan Prifti ”, Kuçovë, me nr. pasurie 10/294-3 z.k 2310.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar më strukturë më themele të vazhduar prej guri. Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me iternit , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vëndi
- ❖ Brez Betoni
- ❖ Tavan i varur plastik

34.Rikonstruksioni i objektit : “Familja **Sali Bejdo** , banues në Kozare ,Njesia Administrative Kozare ,me nr Pasurie 770/39 zona kadastrale 2257.

Përshkrim i gjendjes ekzistuese:

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar me strukturë me themele të vazhduar prej guri , pjesërisht me mure plithar . Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen: Objekt I ri nga fillimi

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Murrë blloku
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Germime dheu
- ❖ Dyer e dritare

35.Rikonstruksioni i objektit : "Familja Xhevair Toska, banues në Drize ,Njesia Administrative Kozare ,me nr Pasurie 246/3 zona kadastrale 1558.

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar me strukturë me themele të vazhduar prej guri . Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen:

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Elektrike

❖ Dyer e dritare

36. Rikonstruksioni i objektit : "Familja **Zylyf Shkurti** ,banues në Gegë ,Njesia Administrative Kozare ,me nr Pasurie 532/6 zona kadastrale 1699.

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar më strukturë më themele të vazhduar prej plithar . Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen: Objekt I ri nga fillimi

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Murrë blloku
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Germime dheu
- ❖ Dyer e dritare

37. Rikonstruksioni i objektit : "Familja **Qerim bakiu** ,banues në Gegë ,Njesia Administrative Kozare ,me nr Pasurie 374/1 zona kadastrale 1699.

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar më strukturë më themele të vazhduar prej plithar . Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen: Objekt I ri nga fillimi

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Çati vëndi
- ❖ Murrë blloku
- ❖ Bojë hidroplastike

Bashkia Kuçovë

Punoi: Drejtoria e Planifikimit / Zhvillimit të Territorit –Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik

Adresa: Lagjja nr.1, Blloku “Tafil Skendo”, Sheshi “18 Tetori”

Web: www.bashkiakucove.gov.al, e-mail: urbanistikakucove@gmail.com

- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Germime dheu
- ❖ Dyer e dritare

38. Rikonstruksioni i objektit : “Familja **Lindita Gega** ,banues në Kozare,Njesia Administrative Kozare ,me nr Pasurie 750/1 zona kadastrale 2257.

- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1960. Objekti është ndërtuar me strukturë me themele të vazhduar prej tulle. Mbulesa e tipit çati me kapriata druri me tjegulla vendi , dyert dhe dritaret janë prej druri, ku gjendja e tyre është e amortizuar.

Punimet që do të kryhen: Objekt I ri nga fillimi

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Çati vëndi

39. Rikonstruksioni i objektit :Familja Marie Lengu, lagjja nr.2 , blloku “Llukan Prifti”, Kuçovë, me nr. pasurie 10/192 z.k 2310.

Përshkrim i gjëndjes ekzistuese:


- ❖ Kjo banesë është 1 kt, nisur nga tipologjia e ndërtimit rezulton se kjo banesë është ndërtuar pas viteve 1990. Banesa është ndërtuar me mure mbajtës kryesisht tulle . Dyert dhe dritaret jane prej druri, gjendja e tyre është e amortizuar

❖ **Punimet që do të kryhen:**

Punimet që parashikohen janë si më poshtë :

- ❖ Shtresë betoni
- ❖ Shtresë pllakash
- ❖ Bojë hidroplastike
- ❖ Elektrike dhe hidraulike
- ❖ Dyer e dritare

Ing. Sokol Vasili



Punoi

Sp.Strehimi: **Bledar Djamandi**