



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

Nr. _____ Prot.

Pogradec, më _____.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data: 03.06.2021

Për: *Operatorin ekonomik* “**VALONA KONSTRUKSION**” shpk me Nipt K26330202E, me adresë: Lagjja Uji i Ftohtë, në perëndim të Rrugës Vlorë-Orikum, në kufi me rezidencën Rezidencën Qeveritare Vlorë, Vlorë ,si dhe me administrator z. Bujar Lulaj.

Procedura e prokurimit: “**Proçedurë e Hapur**”-“**punë**” -“**elektronike**”

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-89983-03-15-2021**

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti:“**Rehabilitimi i rrugës “Gani Homcani”**, me fond limit **84 782 918 (tetëdhjetë e katermilion e shtatëqind e tetëdhjetë e dymijë e nenteqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa tvsh**, nga Buxheti i Shtetit.

Publikime të mëparshme (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: **çmimi më i ulët** X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.OE “**ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION**” shpk me Nipt K91326028I

Vlera **77 996 967 ,59 (shtatëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje pesëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH**

2.OE“**EURO-ALB**”shpk me Nipt K66613407H

Vlera **72 061 349 ,44 (shtatëdhjetë e dy milion e gjashtëdhjetë e një mijë e treqind e dyzet e nëntë presje dyzet e katër) lekë pa TVSH**

3.BOE “**EURONDERTIMI 2000**” shpk, Nipt K02003001O dhe“**ALMO KONSTRUKSION**” shpk me Nipt J91915001P

Vlera **64 779 327 (gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e njëzet e shtatë) Lekë pa TVSH**

4. OE“**INFINIT**” shpk me Nipt J74304623M

-Vlera **47 500 536 (dyzet e shtatë milion e pesëqind mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH**

5. OE “**NIKA**” shpk me Nipt J76705047U

-Vlera **54 920 561 ,05 (pesëdhjetë e katër milion e nëntëqind e njëzet mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e një presje zero pesë) lekë pa tvsh**

6. OE “**RAFIN COMPANY**” shpk me Nipt L52125110A

-Vlera **84 781 936 ,05** (tetëdhjetë e shtatë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e një mijë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë presje zero pesë) lekë pa tvsh

7. BOE “**REJ**”shpk me Nipt J93711608Q dhe “**GJIKURIA**” shpk me Nipt J62903456H:

-Vlera **74 672 395 ,35** (shtatëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e pesë presje tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh

8. OE “**VALONA KONSTRUKSION**” shpk me Nipt K26330202E

-Vlera **84 238 431 ,90** (tetëdhjetë e katër milion e dyqind e tridhjetë e tetë mijë e katërqind e tridhjetë e një presje nëntëdhjetë) lekë pa tvsh

9. BOE “**ZDRAVO**”shpk me Nipt J84003411K dhe “**INERTI**”shpk me Nipt J66926804L

-Vlera **67 072 743 ,55** (gjashtëdhjetë e shtatë milion e shtatëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e dyzet e tre presje pesëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE “**ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION**” shpk me Nipt K91326028I

2. OE “**EURO-ALB**”shpk me Nipt K66613407H

3. BOE “**EURONDERTIMI 2000**” shpk, Nipt K02003001O dhe “**ALMO KONSTRUKSION**” shpk me Nipt J91915001P

4. OE “**INFINIT**” shpk me Nipt J74304623M

5. OE “**NIKA**” shpk me Nipt J76705047U

6. BOE “**REJ**”shpk me Nipt J93711608Q dhe “**GJIKURIA**” shpk me Nipt J62903456H

7. BOE “**ZDRAVO**”shpk me Nipt J84003411K dhe “**INERTI**”shpk me Nipt J66926804L

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. OE “**ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION**” shpk për keto arsye: **nuk është arritur të paraqitet i gjithë dokumentacioni i plotë dhe i saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim siç kërkohen në DST.**

Koncretisht:

- 1.1 Operatori ekonomik “**ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION**” shpk *nuk ka plotësuar piken 2.2.b të Kriterëve të Vecanta për Kualifikim të dokumenteve standarte të tenderit (DST).* Operatori ka paraqitur bilancet e tre viteve 2018, 2019 dhe 2020 ,por nuk ka paraqitur akt ekspertizën e kryer nga Eksperti kontabel i autorizuar në përputhje me ligjin nr.10091 datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesi

tligjor dhe kontabilistit të miratuar” ashtu sic kerkohet ne DST.Mungon akti ekspertit per vitin 2020.

1.2 Operatori ekonomik *nuk ka plotesuar piken 2.3.9 te DST-se* sepse nuk ka paraqitur:

Përgjegjës për dëmet në mjedis sepse nuk është paraqitur certifikim . Per ing mjedisi ka paraqitur VNM.

1.3 Operatori ekonomik “Alko Impex General Contruction” shpk per stafin e punesuar nuk ka arritur te paraqese :diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar ,si dhe librezat e punes te kerkuara per punonjesit ne fjale.Keto dokumente nuk jane paraqitur per :

-Teknik Ndërtimi 1(nje) (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Mekanik 1 (nje) (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Elektricitist 4 (kater) per Z.Sherifi,G.Berisha,E.Muharremi,dhe M.Mecollari (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Hidraulik 3 (tre) per K.Shtishi, E.Sula dhe A.Mulleti (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Saldator 2 (dy) per H.Kocja dhe B.Bates (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Muratore 3 (tre) per A.Kullolli, B.Dani dhe B.Plaku (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Suvatues 2 (dy) per H.Isiu dhe F.Jonuzi (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Bojaxhi 3 (tre) per K.Sherifi, E.Guga dhe A.Hadroj (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Hidroizolues 2 (dy) per G.Lika dhe A.Xhafa (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Karpniter 3 (tre) A.Aliaj ,A.Deliu dhe K.Mucaj (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional i akredituar si dhe mungon librezat e punes*)

-Manovrator 3(tre) dhe Shofer 3 (tre) (*Mungon librezat e punes dhe IQT-ja mungon*)

1.4 Operatori ekonomik “Alko Impex General Contruction” shpk *nuk ka plotesuar piken 2.3.11 te DST-se* sepse ska paraqitur dokumentacion te plote per:1- Punonjes Specialist i Certifikuar dhe trajnuar per Organizimin dhe Manaxhimin e kantiereve te ndertimit dhe per 2-Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.D.P.I .

Konkretisht, nuk është paraqitur certifikim për asnjë punonjës Specialist i Certifikuar dhe trajnuar për Organizimin dhe Manaxhimin e kantierëve të ndërtimit si dhe për dy Punonjësit Specialist të Certifikuar dhe trajnuar për Punimet në lartësi.D.P.I nuk është certifikim nga një organizatë certifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj.

1.5 Operatori ekonomik “Alko Impex General Contruction” shpk *nuk ka plotësuar piken 2.3.16 të DST-se* sepse Nuk ka paraqitur autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori për pajisje hidraulike, Pajisje elektrike, Ndricues, Kanelabera, Tubo të brinjëzuar si dhe Per Bojrat, Materialet hidroizoluese, Sistem Kapote ka paraqitur vetëm autorizim distributor.

1.6 Operatori ekonomik “Alko Impex General Contruction” shpk *nuk ka plotësuar piken 2.3.17 të DST-se* sepse nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plote dhe të sakte për produktet si më poshtë:

-Bojë Akrilike Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponenteve organike të paqëndrueshem (VOC), ku emetimi të jete jo më poshtë se KLASA “A+”, si dhe T.V.O.C<1000mg/m3. - ISO 6504-3 ose ekuivalente, lidhur me aftësinë mbuluese të bojës, ku fuqia mbuluese të jete ISO 11998 ose ekuivalente lidhur me rezistencën ndaj larjes.Duhet të vërtetohet se produkti është bojë ekologjike.

Per këte kriter Nuk janë paraqitur raportet e testimit nga laboratorw të akredituar me ISO 17025 , nuk është paraqitur certifikata që produkti është bojë ekologjike si dhe Nuk është paraqitur skeda teknike.

-Suva (Llac mbushës)- Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohej receptura përkatëse që vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike të kerkuara edhe sipas SSH: EN 998-1.

Per këte kriter Nuk janë paraqitur raportet e testimit nga laboratore të akredituar me ISO 17025 .Jane paraqitur vetem skedat teknike.

-Fino Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike të kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1.

Per këte produkt Nuk janë paraqitur raportet e testimit nga laboratorw të akredituar me ISO 17025. Jane paraqitur vetem skedat teknike

-Hidroizolues Material dykomponentesh me baze çimento dhe hidroizolues, elastik me funksion mbrojtës për tarrace, themele, bodrume, etj. Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH EN 14891:2017 ose ekuivalente, lidhur me produktet e lëngshme të papërshkueshme nga uji.

Per këte produkt nga operatori janë paraqitur vetem skedat teknike por nuk janë paraqitur raportet e testimit nga laboratorw të akredituar me ISO 17025

-Sistem Kapote Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike të kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 13499 ose ekuivalent. Për këte ze Operatori Ekonomik duhet të paraqesë mostren e sistemit kapote, para hapjes së vlerësimit nga KVO përkatëse

Per këte produkt nga operatori janë paraqitur vetem skedat teknike të produkteve perberese por nuk është paraqitur certifikata për sistemin kapote.

-Boje Bikomponente Spray certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori janë paraqitur vetëm skedat teknike dhe raportet e testimit nga laboratorw tw akredituar me ISO 17025 janë paraqitur në gjuhë të huaj

-Boje Bikomponente Paste certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori janë paraqitur vetëm skedat teknike dhe raportet e testimit nga laboratorw tw akredituar me ISO 17025 janë paraqitur në gjuhë të huaj

1.7 Nga operatori ekonomike “Alko Impex General Contruction” shpk nuk ka plotësuar piken 2.3.18 te DST-se sepse nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plote dhe të sakte për makinerite e kerkuara nga AK, si me poshte:

- Per dy Kamionet vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 12 ton nuk ka paraqitur foto të mjetit.
- Per Kamioncinen me kapacitet mbajtes 3-5 ton AA635YP është nën kapacitetin e kerkuar
- Per Autovincin nuk është paraqitur dokumentacion,por është paraqitur dokumentacion i kamionit me vinc
- Per Autobetonieren me targa AA517BD nuk ka Certifikate pronësie dhe Leja e transportit është e skaduar.Ndërsa autobetonierja tjetër ska foto.
- Autopompa e betonit ska Certifikate dhe foto
- Per dy matrapiket, Cekic pneumatic, Motogjenerator, Pompe suvatimi 2, Fikse Zjarri 10 , Kuti Ndihme e shpejt 4 dhe Element sinjalistike 10 nuk është paraqitur dokumentacion. Ndërsa për Kokore 55 është paraqit dokumentacion jo për sasine e kerkuar.

2. OE“EURO-ALB”shpk me Nipt K66613407H për keto arsye: **nuk është arritur të paraqitet i gjithë dokumentacioni i plotë dhe i saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim siç kërkohen në DST.**

Koncretisht:

2.1 Operatori ekonomik “EURO-ALB”shpk nuk ka plotësuar piken 2.3.10 te DST-se sepse për stafin e punësuar nuk ka arritur të paraqesë :diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është lëshuar nga institucion profesional i akredituar ,si dhe librezat e punës të kerkuara për punonjësit në fjalë.Keto dokumente nuk janë paraqitur për :

- Teknik Ndërtimi 1(nje) (Mungon librezat e punës)
- Per dy Elektricitet Q.Hasmeta dhe H.Jolla (Nuk ka diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara)
- Per njerin nga Hidrauliket e kerkuar I.Projka (Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është lëshuar nga institucion profesional I akredituar) dhe për hidraulikun tjetër J.Muska (nuk ka diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara)
- Saldator 2 (dy) B.Skura dhe L.Biba (Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është lëshuar nga institucion profesional I akredituar)

-Murator 3 (tre) E.Mija, B.Murati dhe A.Mura (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar.Gjithashtu per E.Mija mungon dhe IQT-ja.*)

-Suvatues 2 (dy) A.Shurdhi dhe E.Olldashi (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar Gjithashtu per E.Olldashi mungon dhe IQT-ja.*)

-Bojaxhi 3 (tre) Z.Murati, E.Omuri dhe G.Skura (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar Gjithashtu per, E.Omuri mungon dhe IQT-ja.*)

-Hidroizolues 2 (dy) D.Murati dhe L.Murati (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Karpeniter 3 (tre) A.Veliko, D.Gjana dhe P.Ndoj (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Manovrator 3(tre) dhe Shofer 3 (tre) (*Mungon libreza pune dhe IQT-ja mungon*)

2.2 Operatori “**EURO-ALB**”shpk nuk ka plotesuar piken 2.3.16 te DST-se pasi nuk ka paraqitur autorizim per Pajisje hidraulike dhe elektrike, si dhe per Ndriculesit, Kantelaberat e ndricimit dhe per tubat e brinjezuar nuk ka paraqitur autorizim

2.3 Operatori “**EURO-ALB**”shpk nuk ka plotesuar piken 2.3.17 te DST-se pasi nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per produktet e meposhtme:

-**Bojë Akrilike** Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponenteve organike te paqendrueshem (VOC), ku emetimi te jete jo më poshtë se KLASA “A+”, si dhe T.V.O.C<1000mg/m3. - ISO 6504-3 ose ekuivalente, lidhur me aftesine mbuluese te bojës, ku fuqia mbuluese te jete ISO 11998 ose ekuivalente lidhur me rezistencen ndaj larjes.Duhet tw vërtetohet se produkti eshte boje ekologjike.

Per kete kriter Nuk jane paraqitur test raportet dhe certifikata per boje ekologjike.

-**Suva** (Llac mbushës)- Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohet receptura përkatëse që vërteton se produkti përmbush specifikimet teknike te kerkuara edhe sipas SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Test raportet jane ne gjuhe te huaj te paperkthyera dhe te panoterizuara

-**Fino** Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Test raportet jane ne gjuhe te huaj te paperkthyera dhe te panoterizuara

-**Hidroizolues** Material dykomponentesh me baze çimento dhe hidroizolues, elastik me funksion mbrojtës per tarrace, themele, bodrume, etj. Produkti duhet tw përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH EN 14891:2017 ose ekuivalente, lidhur me produktet e lëngshme të papërshkueshme nga uji.

Per kete produkt Test raportet jane ne gjuhe te huaj te paperkthyera dhe te panoterizuara

-**Sistem Kapote** Produkti duhet tw përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 13499 ose ekuivalent. Per kete ze Operatori Ekonomik duhet të paraqesi mostren e sistemit kapote, para hapjes së vlerësimit nga KVO përkatëse

Per kete produkt nga operatori jane paraqitur Test raporte per produktet perberese dhe jane ne gjuhe te huaj, te paperkthyera dhe te panoterizuara. Mungon certifikimi I sistemit kapote

-Boje Bikomponente Spray certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori nuk është paraqitur raport testi

-Boje Bikomponente Paste certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori nuk është paraqitur raport testi

2.4 Operatori ekonomik **“EURO-ALB”shpk** nuk ka plotësuar pikën 2.3.18 të DST-se pasi nuk ka paraqitur dokumentacion të plote dhe të sakte për makineritë e mëposhtme:

-Për dy Kamionet vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 12 ton nuk është paraqitur dokumentacion për mjetet në përputhje me kapacitetin e kërkuar.

-Autovinc me kosh Kontrata me mjetin e skaduar

-Autovinc nuk është paraqitur dokumentacion për këto mjet

3. BOE **“EURONDERTIMI 2000” shpk**, Nipt K02003001O dhe **“ALMO KONSTRUKSION” shpk** me Nipt J91915001P për këto arsye: **nuk është arritur të paraqitet i gjithë dokumentacioni i plotë dhe i saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim siç kërkohen në DST.**

Koncretisht:

3.1 Bashkimi i operatoreve ekonomike nuk ka arritur të plotësojë pikën 2.3.1 të Kriterëve të Vecanta të Kualifikimit të DST (punët e ngjashme), pasi sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis dy operatoreve, në nenin 3 vihet re se, **“EURONDERTIMI 2000” shpk** do të ketë 80 % të punimeve dhe shoqëria **“ALMO KONSTRUKSION” shpk** do të ketë 20% të punimeve. Nga DST-ja behet llogaria sa duhet të jete shuma që duhet të plotësojnë operatorët sebashku dhe vihet re se shuma, që duhet plotësuar është 203.479.003 (dyqind e tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e tre) leke me tvsh. Sipas kontratave të realizuara duhet që 63.55% të përmbushet **“Eurondertimi 2000”** dhe 36.45% **“Almo Konstruksion” shpk**. Nga kontratat e realizuara **“Eurondertimi 2000” shpk** ka vlerën 129.302.558 (njëqind e njëzet e nëntë milion e treqind e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tete) leke me tvsh dhe **“Almo Konstruksion” shpk** ka vlerën 114.478.836 (njëqind e katërmbedhjetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e tete mijë e teteqind e tridhjetë e gjashtë) leke me tvsh. Pra, nuk përmbushet kriteri sipas përqindjes së tyre...

3.2 Bashkimi i operatoreve ekonomike nuk ka arritur të plotësojë pikën 2.3.2 të Kriterëve të Vecanta të Kualifikimit të DST, pasi nuk ka paraqitur :

“Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nëkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit”.

3.3 Bashkimi i operatoreve ekonomike nuk ka arritur të plotësojë pikën 2.3.3/b të DST, pasi Licenca lidhur me ndikimin në mjedis të lëshuar nga QKL. Kodi III.2.B është paraqitur vetëm nga operatori **“Almo Konstruksionit” shpk**.

3.4 Bashkimi i operatoreve nuk ka arritur të dëshmojë se plotëson pikat 2.3.5 dhe pikën 2.3.7 të DST sepse lidhur me stafin që duhet të ketë ky bashkim operatorësh nga operatori **“ALMO**

Konstruksion”shpk eshte paraqitur vetem dokumentacioni ligjor, certifikatat ISO dhe disa mjete,ndersa per stafin nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion.

3.5 BOE nuk ka plotesuar piken 2.3.10 te DST-se sepse per stafin e punesuar nuk ka arritur te paraqese :diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional i akredituar. Keto dokumente nuk jane paraqitur per :

-Mekanik 1(nje) (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Per kater Elektricitet e paraqitur nga operatori “Eurondertim 2000”shpk per B.Hidri, K.Saraci, N.Cerriku dhe A.Hoxha (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Per tre Hidrauliket e kerkuar D.Osmanllari , J.Xhaferri dhe O.Kurti (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Saldator 2 (dy) dhe D.Gjinollaridhe S.Saraci (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Murator 3 (tre) B.Belului , I.Beqiri dhe Q.Ismaili (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Suvatues 2 (dy) J.Bujari dhe A.Lezo (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Bojaxhi 3 (tre) A.Hysa ,H.Beluli dhe Sh.Zhuka (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Hidroizolues 2 (dy) L.Ismaili dhe D.Gjinollari (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Karpeniter 3 (tre) P.Uku ,D.Gegaj dhe Sh.Uku (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

3.6 Bashkimi operatoreve nuk ka permbushur piken 2.3.13 te DST ,sepse per Fabriken e prodhimit te inerteve e kerkuar nga autoriteti yne kontraktor ne nje nga format e parashikuara ne DST nuk eshte paraqitur dokumentacion.

3.7 Bashkimi operatoreve nuk ka permbushur piken 2.3.16 te DST ,sepse per pajisjet hidraulike nuk eshte paraqitur autorizim. Per elektrike, ndricues dhe kantelabera nuk eshte paraqitur autorizim prodhuesi. (vetem autorizim distributori)

3.8 Bashkimi operatoreve nuk ka permbushur piken 2.3.17 te DST , pasi nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per produktet e meposhtme:

-Bojë Akrilike Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponenteve organike te paqendrushem (VOC), ku emetimi te jete jo më poshtë se KLASA “A+”, si dhe T.V.O.C<1000mg/m3. - ISO 6504-3 ose ekuivalente, lidhur me aftesine mbuluese te bojës, ku fuqia mbuluese te jete ISO 11998 ose ekuivalente lidhur me rezistencen ndaj larjes.Duhet tw vërtetohet se produkti eshte boje ekologjike.

Per kete kriter Nuk jane paraqitur test raportet dhe certifikata per boje ekologjike

-Suva (Llac mbushës)- Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohet receptura përkatëse që vërteton se produkti përmbush specifikimet teknike te kerkuara edhe sipas SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Test raportet jane ne gjuhe te huaj dhe jane fotokopje te panoterizuara

-Fino Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Test raportet jane ne gjuhe te huaj dhe jane fotokopje te panoterizuara

-Hidroizolues Material dykomponentesh me baze çimento dhe hidroizolues, elastik me funksion mbrojtës për tarrace, themele, bodrume, etj. Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH EN 14891:2017 ose ekuivalente, lidhur me produktet e lëngshme të papërshkueshme nga uji.

Per kete produkt Nuk eshte paraqitur dokument. Autorizimi eshte per katrama

-Sistem Kapote Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 13499 ose ekuivalent. Per kete ze Operatori Ekonomik duhet të paraqesi mostren e sistemit kapote, para hapjes së vlerësimit nga KVO përkatëse

Per kete produkt nga operatori jane paraqitur produktet perberese dhe jane ne gjuhe te huaj, jane fotokopje te panoterizuara. Mungon certifikimi i sistemit kapote.

-Boje Bikomponente Spray certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori nuk eshte paraqitur raport testi

-Boje Bikomponente Paste certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori nuk eshte paraqitur raport testi

3.9 Operoret ekonomik **“EURONDERTIMI 2000” shpk** dhe shoqeria **“ALMO KONSTRUKSION” shpk** nuk kane plotesuar piken 2.3.18 te DST-se ,pasi nuk kane paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per makinerite e meposhtme:

-Per dy Kamionet vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 12 ton nuk eshte paraqitur dokumentacion i sakte sepse 2 Mjetet e paraqitura jane mbi dhe nen kapacitetin e kerkuar nga autoriteti yne kontraktor.

4. OE**“INFINIT” shpk** me Nipt J74304623M per keto arsye: **nuk eshte arritur te paraqitet i gjithë dokumentacioni i plotë dhe i saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim siç kërkohen në DST.**

Konretisht:

4.1 Operatori ekonomik **“INFINIT” shpk** nuk ka plotesuar piken 2.3.10 te DST-se sepse per stafin e punesuar nuk ka arritur te paraqese :diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional i akredituar. Keto dokumente nuk jane paraqitur per :

-Mekanik 1(nje) (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Per kater Elektricitet e paraqitur nga operatori A.Xhelo, Dh.Shaho ,B.Xhukollari dhe D.Latollari (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Per tre Hidrauliket e kerkuar L.Spaholli dhe Xh.Mahmutllari (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Saldator 2 (dy) dhe J.Fezollari dhe A.Jaupi (*nuk ka diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara dhe nuk eshte paraqitur asnje lloj kualifikimi*).

-Murator 3 (tre) B.Latollari, Gj.Pilinci dhe I.Pilinci (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Suvatues 2 (dy) A.Bullgur (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar dhe Certifikata e paraqitur eshte per murator*) dhe G.Xhemollari (*nuk ka diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara*)

-Bojaxhi 3 (tre) D.Cano dhe H.Selami (*nuk ka diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe nuk eshte paraqitur asnje lloj kualifikimi*),ndersa per bojaxhiun K.Gjoka (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*).

-Hidroizolues 2 (dy) M.Kodra dhe R.Shuli (*nuk ka diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe nuk eshte paraqitur asnje lloj kualifikimi*).

-Karpenter 3 (tre) D.Cocka dhe J.Shyti (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*),ndersa karpentieri F.Elmasllari (*nuk ka diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe nuk eshte paraqitur asnje lloj kualifikimi*)

4.2 Operatori ekonomik “**INFINIT**” shpk nuk ka plotesuar piken piken 2.3.13 te DST ,sepse per Fabriken e prodhimit te inerteve e kerkuar nga autoriteti yne kontraktor ne nje nga format e parashikuara ne DST nuk eshte paraqitur dokumentacion.

4.3 Operatori ekonomik “**INFINIT**” shpk nuk ka plotesuar piken piken 2.3.14 te DST ,sepse per Fabriken e prodhimit te betonit te kerkuar nga autoriteti yne kontraktor ne nje nga format e parashikuara ne DST nuk eshte paraqitur dokumentacion.

4.4 Operatori nuk ka permbushur piken 2.3.17 te DST , pasi nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per produktet e meposhtme:

-Bojë Akrilike Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponenteve organike te paqendrueshem (VOC), ku emetimi te jete jo më poshtë se KLASA “A+”, si dhe T.V.O.C<1000mg/m3. - ISO 6504-3 ose ekuivalente, lidhur me aftesine mbuluese te bojës, ku fuqia mbuluese te jete ISO 11998 ose ekuivalente lidhur me rezistencen ndaj larjes.Duhet tw vërtetohet se produkti eshte boje ekologjike.

Per kete kriter Nuk jane paraqitur test raportet mungon certifikata

-Suva (Llac mbushës)- Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohet receptura përkatëse që vërteton se produkti përmbush specifikimet teknike te kerkuara edhe sipas SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Nuk jane paraqitur test raportet

-Fino Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Nuk jane paraqitur test raportet

-Hidroizolues Material dykomponentesh me baze çimento dhe hidroizolues, elastik me funksion mbrojtës për tarrace, themele, bodrume, etj. Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH EN 14891:2017 ose ekuivalente, lidhur me produktet e lëngshme të papërshkueshme nga uji.

Per kete produkt Nuk jane paraqitur test raportet

-Sistem Kapote Produkti duhet të përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 13499 ose ekuivalent. Per kete ze Operatori Ekonomik duhet të paraqesi mostren e sistemit kapote, para hapjes së vlerësimit nga KVO përkatëse.

Per kete produkt nga operatori Nuk jane paraqitur test raportet mungon certifikata

-Boje Bikomponente Spray certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori nuk eshte paraqitur raport testi

-Boje Bikomponente Paste certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori nuk eshte paraqitur raport testi

5. OE “NIKA” shpk me Nipt J76705047U per keto arsye: **nuk eshte arritur te paraqitet i gjithë dokumentacioni i plotë dhe i saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim siç kërkohen në DST.**

Koncretisht:

5.1 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Shtojcën 10 te kerkuar ne DST: “Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10”.

5.2 Operatori ekonomik “NIKA” shpk nuk ka plotësuar piken 2.3.10 te DST-se, sepse per stafin e punësuar nuk ka arritur te paraqese :diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional i akredituar. Keto dokumente nuk janë paraqitur për :

-Mekanik 1(nje) Z.Nderepaj (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Per kater Elektricitet e paraqitur nga operatori F.Kasnci, M.Daka ,N.Kola dhe A.Mustafa (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Per tre Hidrauliket e kerkuar T.Pervataj , B.Brahimi dhe M.Baca (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Saldator 2 (dy) Gj.Prroj dhe Gj.Prendi (*nuk ka diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara dhe nuk është paraqitur asnjë lloj kualifikimi*).

-Murator 3 (tre) A.Gula ,A.Qukaj dhe E.Lita (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Suvatues 2 (dy) Gj.Skollaj dhe S.Qetaj (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Bojaxhi 3 (tre) Sh.Qosja , F.Bajrami dhe H.Marku (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Hidroizolues 2 (dy) D.Ismaili dhe M.Trasha (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

-Karpeniter 3 (tre) F.Fushazi, Gj.Fushazi dhe G.Boshti (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk është leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

5.3 Operatori ekonomik nuk ka permbushur piken 2.3.16 te DST ,pasi ska paraqitur autorizimin per pajisjet hidraulike, elektrike, ndricuesit, kantelaberat, tubot e brinjezuar.

5.4 Operatori nuk ka permbushur piken 2.3.17 te DST , pasi nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per produktet e meposhtme:

-Bojë Akrilike Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponenteve organike te paqendrueshem (VOC), ku emetimi te jete jo më poshtë se KLASA “A+”, si dhe T.V.O.C<1000mg/m3. - ISO 6504-3 ose ekuivalente, lidhur me aftesine mbuluese te bojës, ku fuqia mbuluese te jete ISO 11998 ose ekuivalente lidhur me rezistencen ndaj larjes.Duhet tw vërtetohet se produkti është boje ekologjike.

Per kete kriter Nuk jane paraqitur test raportet

-Suva (Llac mbushës)- Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohet receptura përkatëse që vërteton se produkti përmbush specifikimet teknike te kerkuara edhe sipas SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Nuk jane paraqitur test raportet

-Fino Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Nuk jane paraqitur test raportet

-Hidroizolues Material dykomponentesh me baze çimento dhe hidroizolues, elastik me funksion mbrojtës per tarrace, themele, bodrume, etj. Produkti duhet tw përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH EN 14891:2017 ose ekuivalente, lidhur me produktet e lëngshme të papërshkueshme nga uji.

Per kete produkt Nuk jane paraqitur test raportet

-Sistem Kapote Produkti duhet tw përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 13499 ose ekuivalent. Per kete ze Operatori Ekonomik duhet të paraqesi mostren e sistemit kapote, para hapjes së vlerësimit nga KVO përkatëse.

Per kete produkt nga operatori nuk jane paraqitur test raportet dhe certifikata e sistemit kapote

-Boje Bikomponente Spray certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori Nuk jane paraqitur skedat teknike dhe test raportet

-Boje Bikomponente Paste certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori Nuk janë paraqitur skedat teknike dhe test raportet

5.5 Operatori ekonomik *nuk ka plotësuar piken 2.3.18 të DST-se*, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion të plote dhe të sakte për makineritë e meposhtme:

-Për njerin nga Kamionet vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 12 ton, me targa AA792NF nuk ka paraqitur kontratë qeraje me Pepa Group

-Kamioni vetëshkarkues kapacitet mbajtes 10 - 12 ton, me targa KO4982 B është mbi kapacitetin e kërkuar.

-Njera nga Kamioncinat e kërkuara me kapacitet mbajtes 3-5 ton, me targa AA507DL është nën kapacitetin e kërkuar.

-Për Rimorkiator 30 TON dokumentacioni i paraqitur nga operatori për këtë pikë nuk është rimorkjator

-Për Autopompe betoni dokumentacioni i paraqitur nuk është autopompe por autobetoniere

-Skele 2000 m² është paraqitur dokumentacion vetëm për 1500 m²

6. BOE **“REJ”shpk** me Nipt J93711608Q dhe **“GJIKURIA” shpk** me Nipt J62903456H për këto arsye: **nuk është arritur të paraqitet i gjithë dokumentacioni i plotë dhe i saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim siç kërkohen në DST.**

Koncretisht:

6.1 Njeri nga operatorët e këtij bashkimi **“GJIKURIA” shpk** ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, por ky vërtetim tregon se *muaji Marsi është i papaguar, nderkohe që duhej të ishte paguar.*

6.2 Bashkimi i operatorëve ekonomike *nuk ka arritur të plotësojë piken 2.3.2 të Kriterëve të Vecanta të Kualifikimit të DST*, pasi nga operatori **“Rej”shpk** nuk është paraqitur :

“Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënktraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit”.

6.3 Bashkimi i operatorëve *nuk ka plotësuar piken 2.3.10 të DST-se*, sepse për stafin e punësuar nuk ka arritur të paraqesë :diplome/kualifikimet ekuivalente të lëshuara nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional të akredituara si dhe Certifikata e paraqitur nuk dëshmon kualifikimin pasi nuk është lëshuar nga institucion profesional i akredituar. Këto dokumente nuk janë paraqitur sipas ndarjes së preventivit të bërë nga marrëveshja e bashkëpunimit midis dy operatorëve ekonomik, Keshtu;

-Për katër Elektracistet e paraqitur nga operatori **“Gjiguria”shpk** si E.Muhametaj, M.Hamiti, B.Kurupi dhe B.Stafa (*Sipas ndarjes së preventivit duhet të ishin paraqitur nga operatori “Rej” shpk të pakten tre elektriciste*)

(Certifikata e paraqitur nuk dëshmon kualifikimin pasi nuk është lëshuar nga institucion profesional i akredituar)

-Per dy Hidrauliket e kerkuar nga tre te tille eshte paraqitur nga operatori **“Gjiguria”shpk** R.Cipi dhe A.Peca (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar.Gjithashtu sipas ndarjes se preventivit duhet te ishin paraqitur nga operatori **“Rej” shpk** dy hidraulike)*

-Saldator 2 (dy) te paraqitur nga operatori **“Gjiguria”shpk** , Z.Lushi dhe Sh.Selamaj (*Sipas ndarjes se preventivit duhet te ishin paraqitur nga operatori **“Rej” shpk***)

-Per dy Suvatuesit e kerkuar 2 (dy), S.Zefi dhe S.Idrizaj te paraqitur nga operatori **“Gjiguria”shpk** (*Sipas ndarjes se preventivit duhet te ishin paraqitur nga operatori **“Rej” shpk** te pakten njeri suvatues*)

-Hidroizolues 2 (dy) P.Hyzellari dhe K.Alillari te paraqitur nga operatori **“Rej” shpk** (*Certifikata e paraqitur nuk deshmon kualifikimin pasi nuk eshte leshuar nga institucion profesional I akredituar*)

6.4 Bashkimi operateve nuk ka plotesuar piken 2.3.11 te DST-se, sepse operatori **“Rej” shpk** ka paraqitur nuk ka paraqitur nje Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Organizimin dhe Manaxhimin e kantierëve te ndertimit,por nuk eshte paraqitur certificate.

6.5 Nga bashkimi operateve ekonomike nuk eshte arritur te paraqitet dokumentacion i plote per te deshmuar se permbush piken 2.3.16 te DST,pasi Per Materialet hidroizoluese, sistemi kapote dhe bojrat autorizimi eshte vetem nga distributori. Mungon autorizimi prodhuesit.Gjithashtu Mungon autorizimi per pajisjet hidraulike, elektrike, ndricuesit, kantelaberat dhe tubot e brinjezuar.

6.6 Nga bashkimi operateve ekonomike nuk eshte permbushur piken 2.3.17 te DST , pasi nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per produktet e meposhtme:

-Bojë Akrilike Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN ISO 16000-9 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponenteve organike te paqendrueshem (VOC), ku emetimi te jete jo më poshtë se KLASA **“A+”**, si dhe T.V.O.C<1000mg/m3. - ISO 6504-3 ose ekuivalente, lidhur me aftesine mbuluese te bojës, ku fuqia mbuluese te jete ISO 11998 ose ekuivalente lidhur me rezistencen ndaj larjes.Duhet tw vërtetohet se produkti eshte boje ekologjike.

Per kete kriter Nuk jane paraqitur skedat teknike,test raportet dhe certifikata ekologjike

-Suva (Llac mbushës)- Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohet receptura përkatëse që vërteton se produkti përmbush specifikimet teknike te kerkuara edhe sipas SSH: EN 998-1.

Per kete produkt nuk jane paraqitur test raportet

-Fino Produkti duhet te përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 998-1.

Per kete produkt Nuk jane paraqitur test raportet

-Hidroizolues Material dykomponentesh me baze çimento dhe hidroizolues, elastik me funksion mbrojtës per tarrace, themele, bodrume, etj. Produkti duhet tw përmbushw specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH EN 14891:2017 ose ekuivalente, lidhur me produktet e lëngshme të papërshkueshme nga uji.

Per kete produkt Nuk jane paraqitur test raportet

-Sistem Kapote Produkti duhet tw përmbushw specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 13499 ose ekuivalent. Per kete ze Operatori Ekonomik duhet të paraqesi mostren e sistemit kapote, para hapjes së vlerësimit nga KVO përkatëse.

Per kete produkt nga operatori nuk jane paraqitur test raportet dhe certifikata e sistemit kapote

-Boje Bikomponente Spray certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori nuk janë paraqitur test raportet

-Boje Bikomponente Paste certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802

Nga operatori nuk janë paraqitur test raportet

6.7 Bashkimi Operatoreve ekonomik *nuk ka plotesuar piken 2.3.18 te DST-se*, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion te plote dhe te sakte per makinerite e meposhtme:

-Per njerin nga Kamionet vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 12 ton ,me targa AA723JD nuk ka paraqitur certifikaten e pronesise

-Njera nga Kamioncinat e kerkuara me kapacitet mbajtes 3-5 ton eshte nen kapacitetin e kerkuar.

-Per Autovinc nuk eshte paraqitur dokumentacion. Eshte paraqitur kamion me vinc.

-Kokore 55 jane paraqitur vetem nga “Gjikuria”shpk. Duhet te paraqiteshin nga “Rej”shpk te pakten 14 cope.

-Jelek 55 jane paraqitur vetem nga “Gjikuria”shpk. Duhet te paraqiteshin nga “Rej”shpk te pakten 14 cope.

7. BOE “**ZDRAVO**”shpk me Nipt J84003411K dhe “**INERTI**”shpk me Nipt J66926804L per keto arsye: **nuk eshte arritur te paraqitet i gjithë dokumentacioni i plotë dhe i saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim siç kërkohen në DST.**

Koncretisht:

7.1 Bashkimi Operatoreve ekonomik “ZDRAVO”shpk dhe “INERTI”shpk *nuk kane plotesuar piken 2.3.17 te DST ,ku nder te tjera ishte e percaktuar se:*

”Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të paraqesë bashkangjitur me kontraten e furnizimit/porosisë me distributorin /prodhuesin, kataloget/ skedat teknike si dhe çertifikatat e cilësisë të materialeve/ mallrave tw shoqwrura me raportet e testimi nga laboratorw te akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente me qellim permbushjen e standarteve te kerkuara sipas specifikimeve teknike te meposhtme dhe konkretisht

-Sistem Kapote Produkti duhet te përmbushë specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me Standardin SSH: EN 13499 ose ekuivalent. **Per kete ze Operatori Ekonomik duhet të paraqesi mostren e sistemit kapote, para hapjes së vlerësimit nga KVO përkatëse**

- Operatori ekonomik do te dorezoje mostren, të mbyllura me ngjitëse në kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave te procedurës se prokurimit « » dhe jo para datës se hapjes se procedures se prokurimit.

Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohet mostrat që ndodhen në zarf/kuti dhe procedura e peokurimit. Mostra duhet te dorëzohen jo më vonë se data dhe ora e hapjes së ofertave në adresën Bashkia Pogradec, Igj. Nr. 2 Bulevardi Rreshit Çollaku, Pogradec dhe shkresa do të protokollohet në zyrën e protokollit në Bashki. *Kërkesa për mostrën e mallarve është e domosdoshme për shkak të ekzistencës në tregun e brendshëm të mallrave të pacertifikuara, me materiale jo sipas specifikimeve teknike, cka në fakt është dhe qëllimi dhe objektivi i këtij investimi për eficiencën e energjisë nw ndwrtesa. Mostrat do të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i*

shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit

Nga sa me sipër bashkimi operatorëve ekonomik nuk ka arritur të paraqesë pranë Bashkisë Pogradec një moster ashtu siç është kërkuar në DST.

7.2 Bashkimi i Operatorëve ekonomik “ZDRAVO”shpk dhe “INERTI”shpk nuk kanë plotësuar pikën 2.3.5 të DST, pasi njëri nga inxhinieret e kërkuar, konkretisht ing. Hidroteknik z. S. Spahiu i cili është dhe drejtuesi teknik i shoqërisë, rezultoi të mos figuronte në Listëpagesa për periudhën Janar-Shkurt 2021, nderkohe që në DST thuhet: “duhet të jetë në Listëpagesat të pakten për 3 muajt e fundit si dhe të figurojë në licensën e shoqërisë”.

7.3 Operatorët ekonomik “ZDRAVO”shpk dhe shoqëria “INERTI”shpk nuk kanë plotësuar pikën 2.3.18 të DST-se, pasi nuk kanë paraqitur dokumentacion të plote dhe të sakte për makineritë e mëposhtme:

- Rimorkiator
- Çekiç pneumatik
- Pompe suvatimi

Per makineritë e mësipërme nuk ka paraqitur asnjë lloj dokumentacioni.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *Operatorin ekonomik “VALONA KONSTRUKSION” shpk* me Nipt K26330202E, me adresë: Lagjia Uji i Ftohtë, në perëndim të Rrugës Vlorë-Orikum, në kufi me rezidencën Rezidencën Qeveritare Vlorë, Vlorë, si dhe me administrator z. Bujar Lulaj se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej vlerë **84 238 431,90 (tetëdhjetë e katër milion e dyqind e tridhjetë e tetë mijë e katërqind e tridhjetë e një presje nëntëdhjetë) lekë pa tvsh ose 101 086 118,28 (njëqind e një milion e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë presje njëzete tetë) lekë me tvsh** është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Pogradec me adresë Bulevardi "Rreshit Çollaku", Lagja: Nr.2, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes /publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të vijohet siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në: **datë 26. 05. 2021**

Ankesa: **JO**

**KRYETAR
Ilir XHAKOLLI**

**(PERSONI I AUTORIZUAR NË USHTRIM
TË KOMPETENCAVE TË DELEGUARA)
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Klajda GUSHO**