

1

1. Heshtiot Begejci
2. Kuktim - Zbatim
3. Zvaze - Rovinat
4. Zvaze - Rovinat

PER PROJEKTIN : Rikonstrukcion i kanaleve u jites Bashkia Prenejas


SPECIFIKIME TEKNIKE

Nr _____ Prot _____
Adresa: Qveid Prenejas Tel: 059122404 822605
bashkiaprenejas@hotmail.com

Dt. ____ / ____ / 2021

BASHKIA PPRENJAIS
REPUBLIKA E SHQIPERISE





aproviimin esupervizorit te punimeve dhe investitorit dhe Investorit.

Zevendesimet e materialeve te specificikura ne projekt do te behet vetem me

2

1.3 ZEVENDESIMET.

me projektuosit osë super vizorit te punimeve me aprovim te investitorit.

Cdo ndryshim apo pershtaje me kushtet aktuale te terrenit do te behet vetem ne bashkëpunim

Kontraktori do te marrë persipër të gjithë përgjegjësimë e llogaritjeve per sasinë dhe llojet e materialeve , volumeve te punës si dhe paisjeve te kerkura per kryerjen e këtij projekti.

Vizatimet dhe dokumentat teknike që shodorojnë kete projekt.

Kontraktori do te vettikojë te gjitha sasitë , permastat te dhënat teknike dhe detajet e dhena ne me investitorin e objektit.

Kontraktori duhet te shqyrtonte projektin që ne fillim te punës dëshira lidhjes te kontrates

per vlerësimin sasi të cilësine se punës që do te behet për zbatimin e këtij projekti.

Të gjitha dokumentat dhe vizatimet e tjera teknike që shodorojnë kete projekt do te jenë bazë

1.2 DOKUMENTAT DHE VIZATIME

plotezoi Kontraktori gjatë zbatimit te projektit te punimeve .

Legjislacioni i mbrojtjenës ambientale publikut, si dhe detyrimet që duhet te

legjislacioni i ne fuqji i per Rikonstrukcionit kanalëve ujore Bashkiat Prenjas,

me Projektin , Ecurinë e punës konform kushteve teknike te zbatimit, kontrates

Qellimi i përgatitjes te këtij kapitulli eshte sqarimi i kekësive per kontraktorin ne lidhje

1.1 HYRJE

I - TE PERGJITHSHME

Objekti " : : Rikonstrukcion i kanalëve ujore Bashkiat Prenjas

SPECIFIKIME TEKNIKE



- ▷ Pregatija e liberezave te masave Kolaudimi dha marja ne dorzim i objekti.
- ▷ Kontrolli laboratorik , testimi dhe Kontrolli i cilësise se materialeve .
- ▷ Mbrojja e Punimeve te , ambiennit dhe publikut.
- ▷ Aktivitetet te punimeve elektrike dhe mekanike
- ▷ Aktivitetet e Punimeve Nderimore
- ▷ Aktivitetet e Punimeve te Betonit
- ▷ Aktivitetet e Punimeve te nderimit
- ▷ Aktivitetet e Punimeve te Tokes
- ▷ Fumizimi , traspori dha magazinimi i materialeve
- ▷ Investigimi topografa dha piketimi i objekteve
- ▷ Mobilizimi

perfshihen keto aktivitetet.

Grafiku i punimeve do te paragjese aktivitetet kryesore qe do te bëje kontraktori per perfundimin me sukes te punime sipas kontrates. Ne Grafikun dha zberimim e metodes se punes duhet te

Kontraktori pas shqyrtimit te projektit dhe gjendjes aktuale ne vend duhet te preqatite Grafikun e punimeve dhe Metodologjine e puneve sipas te cilave do te punoje per te plotesuar kerkesat ezbartimit te projektit ne kohën , sasi me cilësimin e duhur

1.4 GRAFIKU DHE METODOLOGJIA PUNIMEVE

qe shqeror Kontraten.

Duhet te kihet parasysht asnjë pagëse shëse apo ndryshim mbi qmimin njësi te dhene nga Kontraktori ne Oferten etj dhe te pasqyruar ne preventivin e objektit

Kerkesa per zevendësimin e materialeve duhet te shqerohet me dokumenta qe

trengjne cilësimin e materialit te propozuar dhe te dhënat teknike te dhëna nga

ose me te mira se materiali qe do te zevendësohet.

Keto zevendësimi do te bëhen ne se materialei propozuar eshte me cilësi te njëjtë



1.8 FURNIZIMI ME ENERGIJË ELEKTRIKE

te trasporohet me depozita ujësjellsi.

terrene mëlaore dhe larg qendres se banuar dhe ne vendet ku nuk ka uje dhë rrejet ujësjellsi uji do

Uji që do te nevojitet për punë do te merrët nga burime natyrore me që kanalizimet janë ne

1.7 FURNIZIMI ME UJE

Kontraktori është përgjegjes për sigurinë punitoreve gjatë punës per shendetin e tyre.

punitive ne sheshin e ndertimit.

Kontraktori nuk duhet te lejohet hygjenë ne objekt te personave që nuk kanë lidhje me kryerjen e

tabeletë që njoftojnë publikun se ketu kryen punime.

Levizjen e njerezve ne sheshin e ndertimit. Sheshi ndertimi duhet te jetë me shirita plastike dhe

Gjatë gjithë kohës se punës se zbatimit te punimeve Kontraktori duhet te organizozi punën per

1.6 HYRJA NE SHESHIN E NDERIMIT

Ne keto kostot do te perfshihen:

▷ Magazinimi i materialeve, njasja e objektit

▷ Mbrojtja Kundra Zgartit

▷ Mjimbajtja e impiantave te ndertimit rrugëve dhë ambienteve te punës

▷ Energjia elektrike lidhjet telefonike dhe flumizimi me uje

▷ Kosoti per sigurimin e trasportit dhe lejeve perkatese

Ne keto kostot do te perfshihen:

si dhe te makinerive që do te perdore per zbatimin e punimeve.

Kontraktori i punimeve duhet te kujtojë me çmimi që jetë detajura. mobilizimi e ekspit te tij

1.5 KOSTOT PER MOBILIZMIN DHE PUNËT E PERKOASHME

▷ Preng e raporteve mësuese dhe perfundimtarë per punën e kryer.

▷ Pastimi i sheshit te ndertimit



, mund të sjelle edhe ndërprerjen e kontates.

Mos plotësimi i kushteve te mesipermë apo mos paqja me lëje perkates te qarkullimit te mjetave ushers prej shodhësive te Sigurimeve ne Shqipëri.

Kontaktori duhet te bë sigurimin e jetes se punonjësve te saj, makinësive dhe punimeve prane ndertesave ndertime te fjerë duke perfshirë ato arkeologjike, muzeale dhe historike.

Ai eshte përgjegjësi i vetem per respektimin e masave te sigurimit teknik kodeve te publikut si dhe pasurive ne dherët sheshit te ndertimit konform ligjive ne fuqi.

Kontaktori duhet te marrë te gjitha masat e duhura parapaprake per mbrojtjen e punitoreve,

1.10 MBROTJA E PUNIMEVE AMBIENTIT DHE PUBLIKUT.

Ne sektorin e kryesgjësies te punimeve duhet te vendlodet tabebla per fillimin e punës preventivi dhe projekti afati fillimit dha perfundimit et punimeve.

Vazhdueshmë fotografi me punës sipas udhëzimeve te Supervisorit ne menyre që te kontaktori gjate gjithë fazës te punimeve duhet te bëje ne menyre periodike dëmastonje progresin e punës.


Kontaktori duhet te jape asistencen e tij teknike tek punedhene si per kontrollin e kohë sipas kontates.

Kontaktori do te jetë përgjegjësi kryesor per cilësinë e punimeve dha perfundimin ne sipas projektit.

Kontaktori me shpenzimet e tij do te bëje ndertimin vendosjen e pikëtave apo modinave sipas kërkesave te projektit i cili mban përgjegjësi per saktësimin dha dherët.

1.9 PIKEȚIMI DHE FOTOGRAFIMI I PUNIMEVE

Fumizimi me energji elektrike do te bëhet nga Rrjeti Kryesor elektrik nepermjet një matci ne pikën me te afert e cila do te caktohe t'nga filiali i Kesh që eka nëper dorim linjën elektrike dha do te jepet ne perdotim me ane te kontaktos.



percaktaur

Ky cim i referohet l m³ te gërmuar te gërmuar dhe trasportuar ne destinacionin e temtim duhet te riprohet nga firma .

privatisht te cilat duhet te kontaktohet me banorët per identifikimin e tyre dhe gjithë sëgëmentit prej 960 ml që do te hapet ka dhe tubo uji te banoreve që kane marrë ushqimet trasportohet me auto ne një vend te pëcaktaur nga Bashkia Prrenjas. Gjatë gjithë ne kanal ku kanali do te hapet me permasa sipas projektit pjesa tjeter e materialit 250 315,400, 600 mm materiali depozitohet ne ane te rrugës dhe pasi te fuitet tubacioni hapja e kanalit ne strukturë tokë e forte per fujjen e tubacionit tubacioneve HPDE SN8 250 315,400, 600 mm sipas gjatesisë dhe gjerësise te kanaleve ku materiali shkemb hapja e kanalit ne strukturë shkemb i forte per fujjen e tubacioneve HPDE SN8 250 315,400, 600 mm sipas gjatesisë dhe gjerësise te kanaleve ku materiali shkemb trasportohet me auto ne një vend te pëcaktaur nga Bashkia Prrenjas.

Gjithmonë duhen reprezentuar gjërmimit sipas projektit .
percaktaur.

Ky cim i referohet l m³ shkemb te gërmuar dhe trasportuar ne destinacionin e depozitohet ne ane te rrugës dhe pasi te fuitet tubacioni ne kanal pjesa tjeter e materialit hapja e kanalit ne strukturë shkemb i forte per fujjen e tubacionit tubacioneve HPDE SN8 250 315,400, 600 mm sipas gjatesisë dhe gjerësise te kanaleve ku materiali shkemb trasportohet me auto ne një vend te pëcaktaur nga Bashkia Prrenjas.

Ky gjim perfshin teresime punimive de lidhen me gjërmimin e themelive ne kete rast depozitohet ne ane te rrugës dhe pasi te fuitet tubacioni ne kanal pjesa tjeter e materialit 250 315,400, 600 mm sipas gjatesisë dhe gjerësise te kanaleve ku materiali shkemb hapja e kanalit ne strukturë shkemb i forte per fujjen e tubacionit tubacioneve HPDE SN8 250 315,400, 600 mm sipas gjatesisë dhe gjerësise te kanaleve ku materiali shkemb trasportohet me auto ne një vend te pëcaktaur nga Bashkia Prrenjas.

2.48/A)n Gjimi shkembi i forte me eskauator me zinxhir.

SPECIFIKIMI TEKNIKE ZE PER ZE PUNIMESH.



Gjithmon duhen repëktuar gërmimiet si pas profileve. Pas i kanalit te kete shkurtar ne thëllisine qe kerkohet dhe te jetë pastur me fundi hidhet the ne fund te kanalit me rr-- 10 cm fute tukacioni Ø HPDE SN8 250 315,400, 600. Mbi kete hidhet peresi dhe me rrafshin e kanalit dhe pastaj hidhet materiali i germuar i cili rrafshohet dhe ngeshet mire, pjesa tjeter e materialit rrafshohet ne vendin e caktuar nga njezita apo Bashtika. Ky gjimi i referohet 1 m³ material te hedhur rrafshuar dhe rrasportuar me auto. Tubi duhet te jetë i cilësie e standardeve te perçaktura sipas manualit e një cilësie te mire si trashesa e shtheses te tubit dhe diametri priti rezistuar presionit te lartë pasti disnivelej midis pikës te burimit dje pikës te grymullimit ne kete rast kolktori i rrasportuar dje vendosur ne terren.

Gjate blerjes dje trasportit tubi duhet te kontrollohet nga demtimit e mundshme me dellim qe te mos kemë defekte ne tub per ush. Per kete super vizori i punimeve, firmes duhet te kontroloje që material qe billehet dje te mbajë proces verbalë per cilësinë punimeve.

2.491/1F. Tubo e rakorderi ujësieusi PE 160 mm t-17.9 mm PN 20

Kjo i referohet 1 m³ material te hedhur rrafshuar dhe rrasportuar me auto. Ven din e caktuar nga njezita apo Bashtika. Ky gjimi i referohet blerjes te tubit me karakteristika si me te llojtit si me lart. Tubi duhet te jetë i cilësie e standardeve te perçaktura sipas manualit e një cilësie te mire si trashesa e shtheses te tubit dhe diametri priti rezistuar presionit te lartë pasti disnivelej midis pikës te burimit dje pikës te grymullimit ne kete rast kolktori i rrasportuar dje vendosur ne terren.

Gjate blerjes dje trasportit tubi duhet te kontrollohet nga demtimit e mundshme me dellim qe te mos kemë defekte ne tub per ush. Per kete super vizori i punimeve, firmes duhet te kontroloje që material qe billehet dje te mbajë proces verbalë per cilësinë punimeve.

2.19. Mbushje rrafshim dheu me krah Kad -IV

Gjithmon duhen repëktuar gërmimiet si pas profileve.



Keto kamale janë ne Rrjëce Skenderbe tek kamali madh, kamali mesit tek kamali vija e mos rjedhim.

Vendosja e tyre ne kamale do te bëhet me kujdes duke u montuar me guramicione që te tubove te jetë shume e mire sipas standardeve që kerkohen.

Per mos dëmtimin e tyre si ne traport dhe ne sistemin ne vendin e vendosjes. Cilësia e kafshe ku gjatë transportit si me mjet auto që me kafshe duhet të tregohet kujdes i madh Transporti deme vendin e vendosjes do te bëhet me makinë ose sipas terrenit që me jetë shume i lartë.

Blerja e tubove do te bëhet nga kontakto (investitor) ku cilësia është standarti i tyre te Vendosja e tubove do te bëhet në terren te thyera pasi kamalet kalojnë në keto terrene.

Keto janë tubo që do te perdoren në kamalet ushqese sipas sasi të kësaj që jetë shume i lartë.

Analizat teknike 3.An/2t, 3.An/It, 3.An/3t

Qendrueshmëria ne laboratori per rezistençen ne shtrypje është të rehagjë.

Gjatë prég se betonit duhet të merrin kampione 15×15 cm me qellim që të provohet mos kete permbsajje dherash që materiale të tjera.

dhe vendosen ne një vend te sigurt pa largësi. Gjimenta te jetë jo i skaduar që granili te

keni perfshtinen blerja ematricalave si gjimenta rre osë granili që derrohen ne objekt Ky gjim perfshtim teresime përunimive që kryen për shtrimin e l'm² beton ne objekt.

Gjatë hedhes se betonit per te mbushur boshillëdet e betonit perdoret vibratimi.

Transportues betoni, vibrator mekanik.

Kryerja e këtij procesi duhet te bëhet me makinë perkatese, perzirëz betoni rehabilimit te linjave te ushtruese përunimive te reabilitimit.

Standardeve që kërrohen kushteve teknike që kërkesave te projektit gjatë ndertimit ose reabilitimit te linjave te ushtruese përunimive te reabilitimit.

Qellimi i punës që perfshtin ky kapitull eshte zbatimi i procesit te betonimit konorm



Gjatë betonimit te elementeve prës betoni duhet te merrin kampione prës betoni per analize per pëcaktimin e markes 1,14 dhe 28 diiore me dimensione 10x10 cm ose 15x 15 cm te cilat provohen per per qendueshmërinë ne shypje dhë shypjenëga perkuja ne laboratore te akredituarë naga organet shëtore dhë te shqerurën me gertifikate perkates.

Betoni do te pregetet me 300 kg/m^3 rere + grani i tijer 100% gjimeto dhë rere. Perpara se te hidhet betoni kallopet duhet te lathen meujë dhë me ajër te komrimuar per Marka e betonit do te jetë C 16/20.

Per kallipe te derdhjes se betonit do te perdoren kallope te stazhionura prë derrasa te beton ne goni kend drejtë si pa deformime.

Materiale gjallë e pastër pa përvizëje te fjerë si dhera mbeturina leta plaska te ndryshme. Grani i pastër mbi drenazhin e guri është kallidremi i pastastit fillojn betonimi, ne cdo rast te betonimit do te perdoret vibratori.

Hekuri që do te perdoret ne ndertimin e murave te pustave është solletave te tyre te jetë pa destinacion te vendoset osë magazinohet ne një vend pa lagështë.

Bileja e gjimetoos ne objekt naga super vizori kontrollor duhet mbajë proces verbalë per cilësinë e gjimetoos që te mos jetë i skaduar dhë gjatë trasportit te jetë i mbuluar dhë ne tubacionet. sic treguan me lart.

Analiza 3.17 Germime dhëu me krah ne tokë te butë Kad III.

Ne pjesën me te madhe te kanalave pastimi do te bëhet me krah Ku materiali do te hidhet ne tokë. Ku një pjesë ematerialit do te hidhet perserit ne kanal per te mbuluar pereri me dhë te butë per ti mbrojtur naga goditjet e guri. Pasi pjesa me emadhe e tyre janë terrene te tijera dhë naga temperaturat e ultra dhë te larta te stimave.

Pasi te vendosen tubot ku kanali te jetë i pasturuar mirë tubot do te mbulohen pereri me dhë te butë per ti mbrojtur naga goditjet e guri. Pasi pjesa me emadhe e

Analiza 2.262/4 Shëse betoni C16/20



me guriye kave ku vendosen ne lartesi sipas lartesi te shembajes.
Gabinat jene ne permasa IxIxI dhe nderohen ne vendin e punes direkt behet mbusjia
kemi levizie te ketyre strukturne .
Gabinat sherejne per te mbasijur strukturna te levizisme tolke shkembi ne kanalit ku
e punes te vendosur .

Ky cimic ka te beige me te gjitha proceset e punes per te nederua I m³ gabion ne vendin

Analiza 3.An 1/Gabinat me rjetete te li te zimkuar dhe guriye kave .

garanil te paster te madhesise ngea 0.--3 cm , ku betoni te jetet me perzijere te njetrajsime .
betoni me d-12 mm dhe mbi hekurin shtrese betoni me tr -20 cm te M-250 me material
trasportit do te vendosen tombimo d-400 mm ku mbi tombimo do te vendoset hekur
disa kanale pershkojne ketot parcella dhe per te beret te mundur kallimin e mjeteve te
ketot tombimo do te sherejne per ura kallimi ne parcellat bujqesore te makinive , pasi

Analiza Teknike Tombimo betoni 400 mm-

punimeve te maskura

mbulimit e punime te tjera pergesesi i kryerjes se punimeve duhet te beige foto te
Prepara se te behen betonet dhe punimet etjera si germin e te hapjes te kanalit te

dhe punimeve te tjera .

inximieri i nderimiti dhe Super vizori janë pergeses per cilisine punimeve te betoni

forcohert betoni .

Lajja me usje duhet te behet 3- 4 herë ne ditë sepsa sa me shume large me usje me shume

garje dhe plasastrie .

Mbas perfundimit te betoneve duhet te behet trajtimi sotekatja me usje per te mos krijuar
kontrollin e ciliese se te gjithë betoneve dhe cilisine punimeve te tjera .

specjalizuar me ligenc e perkatese dhe me eksperience i cili do te jetet pergeses per
kontraktor duhet te kete ne staffin e tij nje inximier nderimi te kualifikuar , te
ky cimic i referohet I m³ betoni te markes si me lart te realizuar ne objet .

Te zbatohen me Korrektesi te gjitha kekesat e KTZ 10/1-78 .

Ovalleti i tubove nuk duhet te jetë me i madh se 1.5%.



[Handwritten signature]

- Duhet te përballojë presionin e madh që te mos qehen tubot.
- Spesori duhet te jetë ne perputhe me kërkesat e projektit pasti siq thëksuan me lart sipas te dheneave ne projekt.
- Diametri i spesorit duhet te jene sipas te dheneave ne vizatimet teknike që kërkesat shpejtësise se levizjeve.
- Diametra e tubave te jene ne fiksion te sasi te logaritjes te ujut te vaidjeseve që kërkesat e përgjithshme që Standardet Teknikë Referuese

--TUBAT DHE PJESET SPECIALE

Qellimi i përshtatimit te teknike te këte kapitull per te gjitha materialen hidraulike tuba, valvula, pjesë lidhse që speciale, hidrante e shëtitur me materialeve cilësore, spëkullative, jashët kushteve teknike që demashme për konsumatorët që do të perdorin ujin e pështem marrë nga ky sistemi ushqellësi.

Gjimi i përshtatimit te teknike te këte kapitull per te gjitha materialen hidraulike tuba, valvula, pjesë lidhse që speciale, hidrante e shëtitur me materialeve cilësore që provohen ne laboratori për rezistencë per terehuje që përkulje.

Matja e peshes se hekurit do të merrin nga majte e bera ne vizatimet e projektit.

Diametrim e caktuar trasportim me krah përgjën përkuljen që te gjitha aktivitetet e tjera hekurit i te gjitha permasave duhet te plotësojë kushtin kryesor që te mos jetë i ndryshkuar dhe demtima te tjera si gjerësi deformime që standardet te gjatese që fortësise te cilat provohen ne laboratori për rezistencë per terehuje që përkulje.

Guri te jetë i denndueshem që jo qur i dëgjat apo shkatteredur nga teperaturat.

ANALIZAT E GMIMIT PER NJESI PER HEKURIN E BETONVE.



ndotura ..

- lejofjene fuqjen e usjave te ndotura , pisllegave apo materialeve te ndryshme te
tapa plastike fundore te posagme te cilat nuk duhet te jene te hapura qe te mos
• Gjate gjithe kohes te trasportit magazinimit tubat duhet te jene te mbyllura me

- pergjegjesi e vet kontektorit .
perplasjet e tyre sforcime mekanike apo demtume te tjera te cilat duhet te jene
• Ngarakimi dhe shkarkimi i tyre duhet te bhet me kujdes duke shmangete

- dhe te mbulaura me nje mbulese per mos demtumin errezive te diellit .
• Tubat duhet te jene te vendosura drejt te mbeshetura mire , jo te perthyeret

aneseore me lartesi H-0.6 .

- perشتاتشیمی پر trasportin e tyre te cilat duhet te jene te paisura me mbrojtese
▷ --Trasporti i tubove dhe pjesave speciale duhet te bhet nga automjetet te

afadhe te aprouvara per testimini e cillesise se materialeve plastike .
insticioneet perkatuese ligjore IIP , DVGV apo institut te tjera ekivalente te
ky material duhet te jetë isigurte per shendetin enjerezive dhe iaprouuar nga
tyre eshte nje produkt hidrokarburi me formule kimike CH₂--CH₂ .
Materiali i polietilennit preri te cilit do te prodohohen tubot dhe pjeset speciale te

temperaturave te ultra .

ngrifi te shpejte dhe te thjeshte , jetë gjatesimi 30 vjet dhe rezistence nasi
nasi agjentive kimike , pesha te lehte mundesi te thjeshta trasporti e riparimi
Tubot duhet te siguroje rezistence prefekte nasi korrozionit rezistence te larte

---KEKESAT TEKNIKE TE PER MATERIALEN E POLIETELLENIT

Digitally signed by
Kastriot Begaj
Digital Signature
Date: 2022.10.06
08:00:35 +02:00

Spesifikoi Ing Nderimi Kastriot Begaj

[Signature]

1. Meter kub	m ³ or cu .m	Shkurtimi	Njësie mësue
2.Kilogran	Kg	3.Meter	4.Ton
3.Meter	m	5.Millimetri	6.Muaj
4.Ton	t	7.Numer	8.Meter kator
5.Millimetri	mm	mon	m ² or sq.m
6.Muaj	mon	nr	
7.Numer	nr		
8.Meter kator			

▷ Njësie ematjeve te perdroara ne kët preventiv janë :

standardarëve nga fabrika .

Te gjitha materialët qe do te bëhen dhe perdroen duhet te shqerohen me certifikata te

magazinë që te mbrojtura është pakspozura ndaj rezeve te diellit.

- Gjatë gjithë kohës se magazinimit pësest spëciale të montimit duhet te jene ne