

## SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti : Rehabilitimi i Kanalit Ujites DEGA e MARTINES (prog. 8510 ml - prog. 11710 ml )

FAZA E DYTE : Prog. 9880 ml deri ne Prog. 11710 ml L = 1830 ml

Prog. 6000 ml - Prog. 8000 ml

### SKEMA FRU-1

#### MIRATOHET

Ing. Mimoza Duka



Drejtori  
Entela Kola



## TE PERGJITHSHME

- Keto shenime teknike jane pjese perberese e projektit dhe do te lexohen se bashku me fletet e tjera te projektit **me analizat dhe specifikimet e tjera teknike**

*Specifikimet teknike te me poshtme jane specifikime te pergjithshme.*

N.q.se ne projektet e zbatimit hasen shenime te ndryshme te vendosura nga projektusit lidhur me kushtet teknike apo teknologjine qe duhet zbatuar per ndertimin e vepres, ato shenime teknike, marrin perparesi ndaj specifikimeve te pergjithshme te me poshtme dhe duhen zbatuar me rigorozitet nga Kontraktori.

*Specifikimet teknike te me poshtme plotesojne shenimet teknike te projektit*

### 1.1 HYRJE

Qellimi i preqatitjes se ketij kapitulli eshte sqarimi i kerkesave për Kontraktorin ne lidhje me Projektin, ecurine e punes konform Kushteve Teknike te Zbatimit, Kontrates, Legjislacionit ne fuqi për mbrojtjen e punonjesve, te ambientit dhe publikut si dhe detyrimeve qe duhet te plotesoje Kontraktori gjate zbatimit te punimeve.

### 1.2 DOKUMENTAT DHE VIZATIMET

Te gjitha Vizatimet dhe Dokumentat e tjera teknike qe shoqerojne kete projekt do te jenë bazë për vlerësimin e sasise dhe cilesise se punes qe do te behet për zbatimin e ketij projekti.

Kontraktori duhet te shqyrtoje Projektin qe ne fillim te punes dhe përpara lidhjes se Kontrates me Investitorin e objektit. Kontraktori do te verifikoje te gjitha sasite, përmasat, te dhenat teknike dhe detajet e dhena ne Vizatimet dhe Dokumentat Teknike qe shoqerojne kete projekt.

Kontraktori do te marre përsipër te gjithe përgjegjesine ne kryerjen e llogaritjeve për sasine dhe llojet e materialeve, volumeve te punes si dhe pajisjeve te kerkuara për kryerjen e kesaj pune.

Cdo ndryshim apo përshtatje me kushtet aktuale te terrenit do te behet vetem ne bashkepunim me Projektuesin ose Supërvizorin e Punimeve dhe me aprovim te Investitorit.

### 1.3 GRAFIKU DHE METODOLOGJIA E PUNIMEVE

Kontraktori pas shqyrtimit te Projektit dhe gjendjes aktuale ne vend duhet te preqatite Grafikun e Punimeve dhe Metodologjine e Puneve sipas te cilave do te punojë për te plotesuar kerkesat e zbatimit te projektit ne kohën, sasine dhe cilësinë e duhur

Grafiku i Punimeve do te paraqese aktivitetet kryesore qe do te beje Kontraktori përfundimin me sukses te punimeve sipas kontrates. Ne Grafikun dhe zberthimin e Metodes se punes duhet te përfshihen te pakten keto aktivitete

- Mobilizimi
- Investigimi topografia dhe piketimi i nënobjekteve
- Furnizimi, Transporti dhe Magazinimi i Materialeve
- Aktivitetet e Punimeve te Tokes
- Aktivitetet e Punimeve Hidraulike
- Aktivitetet e Punimeve te Betonit
- Aktivitetet e Punimeve ndërtimore
- Mbrojtja e Punimeve, ambientit dhe publikut
- Kontrolli laboratorik, Testimi dhe Kontrolli i cilesise se materialeve
- Pregatitura e Librezave te masave
- Kolaudimet e nevojshme për dorezimin e objektit
- Pastrimi i sheshit te ndërtimit

#### **1.4. PIKETIMI DHE FOTOGRAFIMI I PUNIMEVE**

Kontraktori, me shpenzimet e tij, do te beje ndërtimin e piketave dhe modinave sipas kerkesave te kushteve teknike te zbatimit dhe ne përputhje me informacionin e dhene nga Investitori. Ai do te jetë përgjegjesi i vetem për saktesine dhe përpikmerine e vendosjes se tyre dhe matjeve ne terren.

Ai do te marre masat për ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre nga demtimet qe mund te behen gjate zbatimit te punimeve dhe duhet te rivendose cdo pikete te demtuar.

Kontraktori do te jetë përgjegjes për te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze qe i eshte dhene dhe ne asnjë menyre nuk do te lehtesohet nga përgjigjesia e tij ne se nje informacion i tille eshte i manget, jo autentik dhe ne mospërputhje me gjendjen aktuale.

Kontraktori duhet te jape asistencen e tij teknike tek Punedhenesi për kontrollin e piketave dhe modinave ne terren.

Kontraktori gjate te gjithe fazes se zbatimit te punimeve duhet te beje ne menyre përiodike dhe te vazhdueshme, fotografime te punes sipas udhezimeve te Supervizorit ne menyre qe te demostroje progresin e punes, cilësinë e materialeve te përdorura dhe punimeve te kryera, kushtet e punes, etj.

Shpenzimet për fotografimet duhet te jene te parashikuara ne shpenzimet administrative te Kontraktorit dhe nuk do te njihet ndonje shtese ne lidhje me to.

#### **1.5. BASHKEPUNIMI NE SHESH**

Gjate te gjithe kohes se zbatimit te punimeve, Kontraktori duhet te bashkepunojë ngushte jo vetem me Supërvizorin e punimeve dhe përfaqesuesin e Punedhenesit por edhe me përfaqesuesit e Pushtetit Lokal, Ndermarrjeve te Ujesjelles-Kanalizimeve, elektrike, Telefonike, etj ne menyre qe te marre informacionin e duhur për gjendjen aktuale te sistemeve ekzsitusesse te ujesjellesit, KUZ, KUB, elektrike, telefonike, etj dhe te shmange sa te jete e mundur demtimet e ketyre rrjeteve inxhinierike qe do te jene te vendosura ne zonen e punimeve qe po kryhen.

Ndërtimi do te behet ne zona te kufizuara ne menyre qe te mos pengohet levizja e mjeteve te transportit apo puna e Kontraktoreve te tjere te mundshem qe mund te jene duke punuar ne kete zone. Për sa me sipër Kontraktori duhet te bashkepunojë me përfaqesues te pushtetit lokal si dhe me Policine e shtetit.

#### **1.6. MBROJTJA E PUNIMEVE, AMBIENTIT DHE PUBLIKUT**

Kontraktori duhet te marre te gjitha masat e duhura paraprake për mbrojtjen e puntoreve, publikut si dhe pasurive ne dhe përreth sheshit te ndërtimit konform ligjeve ne fuqi. Ai eshte përgjegjes i vetem për respektimin e masave te sigurimit teknik, kodeve te ndertesave dhe ndërtimeve te tjera duke përfshire edhe ato arkeologjike, muzeale dhe historike. Kontraktori duhet te beje sigurimin e jetes se punonjesve te tij, makinerive dhe punimeve prane njerëz prej shoqerive te Sigurimit qe veprojne ne Shqipëri.

Kontraktori duhet te siguroje pengesa te përshtatshme, shenja me drita te kuqe "rrezik" ose "Kujdes" si dhe vrojtues ne te gjitha vendet ku punimet mund te shkaktojne crregullime te levizjes normale te mjeteve ose qe përbjene ne ndonje menyre rrezik për publikun.

Kontraktori, me shpenzimet e veta duhet te ndermarre te gjitha veprimet e mundshme për te siguruar ruajtjen e ambientit lokal nga ndotjet e ndryshme gjate punes, nga zhurmat, nga demtimet e pemave, etj.

#### **1.7. LIBREZAT E MASAVE**

Kontraktori duhet te preqatite vizatimet për te gjitha punimet qe jane zbatuar faktikisht ne terren te shoqeruara me libren e masave ku te jepen edhe te dhenat teknike për sasine dhe parametrat e tjere te materialeve te përdorura.

Kontraktori duhet te preqatite edhe sektionet e profilit gjatësor e terthor te rishikuar si dhe te gjitha detajet e nevojshme te pajisur me shenimet përkatese qe tregojne shtresat e tokës qe hasen gjate punimeve te germimit.

Te gjitha punimet e maskuara duhet te pasqyrohen ne librezat e masave dhe te jene pjese e dokumentacionit teknik qe do te dorezohet se bashku me objektin.

Vizatimet dhe librezat e masave do te azhornohen ne menyre te vazhdueshme dhe do ti dorezohen cdo muaj Supervizorit te punimeve për aprosim. Vizatimet e aprovara do te mbeten prone e Punedhenesit dhe do te sherbejne për Kolaudimin dhe dorezimin e objektit.

## **II – PUNIMET E DHEUT**

### **2.1 HYRJE**

Qellimi i preqitjes se ketij kapitulli eshte sqarimi i kerkesave për Kontraktorin ne lidhje me Punimet e Tokes qe do te kryhen prej tij.

Keto kerkesa do te jene ne lidhje me germimin, hapjen e kanaleve, duke patur paraysh gjate te gjithe kohes edhe makinerite qe do te përdoren për keto punime si dhe Kushtet Teknike te Zbatimit, Legjislacionin ne fuqi për mbrojtjen e punonjesve, te ambientit dhe publikut si dhe detyimeve qe duhet te plotesoje Kontraktori gjate zbatimit te punimeve.

### **2.2 TE PËRGJITHSHME MBI GERMIMET DHE PUNIMET E DHEUT**

Te gjitha germimet te cfardo lloji toke qe ndeshen do te kryhen ne thellsine dhe gjerresine e përcaktuar ne vizatimet ose sipas udhezimeve me shkrim te Supervizorit te Punimeve.

Gjate germimit, materiali i përshtatshem për mbushje do te grumbullohet ne nje vend te përshtatshem ne nje distance te mjaftueshme nga bankinat për te shmangur mbingarkimin dhe ti ruaje nga shembja anet e kanalit te germuar.

Shtresa e sipërme e tokes dhe i gjithe materiali jo i përshtatshem do te dergohet ne nje vend qe eshte aprovar nga Pushteti Lokal dhe Punedhenesi.

Germimet duhet te behen ne menyre te tille qe te mos blokohe rruget apo ambiente te tjera nga materiali i germimit.

### **2.3. GERMIMET NE KANALE**

Kanalet do te germohen ne përmusat dhe nivelin e treguar ne vizatimet e përkatese ose ne përputhje me instrukzionet me shkrim te Supervizorit.

Zeri i treguar ne tabelen e volumeve (Preventiv) lidhur me germimet do te përfshije cdo lloj kategorie dhei, nese nuk do te jete e specifikuar ndryshe.

Germimi me krah eshte gjithashtu i nevojshem ne afersi te intersektiveve me infrastrukturat e tjera për te parandaluar demtimin e tyre.

Thellimet për pjeset lidhese do te germohen me dore pasi fundi i kanalit te jete i niveluar.

Kanalet për tubacionet do te germohen nen nivelin e pjeses se poshtme te tubacionit sic tregohet ne vizatimet, për te bere te mundur realizimin e e shtratit te tubacioneve me material te germuar.

Germimet do te behen ne përmusat dhe nivelin qe përcaktohet ne vizatimet ose ne instrukzionet e dhena me shkrim nga Supërvizori.

Germimi do te behet ne nje menyre te tille qe te siguroje qe vepra do te qendroje ne nje bazament solid dhe shume te paster.

### **2.4. MIREMBAJTJA DHE SIGURIA NE PUNIMET E GERMIMIT**

Te gjitha punimet e germimit do te mirembahen sic duhet nderkohe qe ato jane te hapura dhe te ekspozuara, si gjate dites ashtu edhe gjate nates.

Pengesa te mjaftueshme, drita paralajmeruese, shenja si dhe mjete te ngjashme do te sigurohen nga Kontraktori.

Kontraktori do te jete përgjegjes për ndonje demtim përseni ose pronesie për shkak te neglizhencës se tij ose mos marrjes se masave te duhura te Sigurimit Teknik.

Nese germimi i zakonshem nuk eshte i mundur, gjate germimeve duhet te vendosen struktura mbajtese për përfçime e për te parandaluar demtimet dhe vonesat ne pune si dhe për te krijuar kushtet e sigurta ne pune.

Kosto e përfçimeve dhe veshjes se germimeve eshte e përfshire ne cmimin njesi te germimit

Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe pa kosto shtese , Kontraktori duhet te ndertoje te gjitha drenazhet e duhura dhe te realizoje kullimin me kanale, me pompim ose me kova si dhe te gjitha punet e tjera te nevojshme për te mbajtur pjesen e germuar të paster nga ujrat e zeza dhe nga ujrat e jashtme deri ne përfundimin e punes pa deme.

Kontraktori duhet te siguroje te gjitha pajisjet e duhura te pompimit për punimet e tharjes se ujit si dhe pësonelin e duhur për kete proces duke përfshire hidraulikun dhe elektricistin e nevojshem. Gjithashtu duhet te merren masat e duhura kunder përbmbytjeve dhe shirave te rrembyeshem.

## **2.5. MBUSHJET DHE NGJESHJA ME DHE**

Mbushjet për bankinat e kanaleve apo dhe mbulimi i kanaleve ( te tubacioneve) do te behen pasi te kete përfunduar germimi dhe pastrimi i kanaleve.

Materiali mbushes do te pregetitet sipas kushteve te dhene me poshtë duke u kujdesur për lageshtine dhe përzierjen e tij dhe me pas përhapet dhe ngjeshet ne objekt me rul vibrues, me ngjeshes te posacem dore ose mekanike.

Perpara ngjeshjes, përbmbajtja e lageshtise duhet te jete ne nivelin e kerkuar, duke e lagur ne se eshte i thatë dhe duke e thare ne se eshte i lagur.

Mbushjet dhe mbulimet do te jene te shtresezura ne menyre te vazhdueshme dhe gati horizontale për te arritur trashesine e treguar ne vizatime. Mbulimi me materiale sipërfaqesore nuk eshte i lejueshem.

Zakonisht ngjeshja behet me vibrator sipërfaqesor ose pajisje e ngajshme ne shtresa me trashesi jo me shume se 30 cm. Ne cdo shtrese, numri i kalimeve duhet te jete i mjaftueshem mbi cdo pike te sipërfaqes se shtreses por gjithmone me shume se 2 kalime.

Pajisjet e ngjeshjes dhe kushtet e ngjeshjes do te përcaktohen ne varesi te llojit te dheut (koheziv apo jo - koheziv).

## **III - BETONET**

### **3.1 TE PËRGJITHSHME**

Qellimi i punes qe përfshin ky kapitull eshte zbatimi i procesit te betonimit konform standardeve, kushteve teknike dhe kerkesave te projektit gjate betonimot te veprave dhe veshjes me beton te kanaleve ndërtimit ose rehabilitimit te linjave te Ujesjellesit dhe Punimeve te rehabilitimit te Rezervuarit. Kryerja e ketij procesi duhet te behet me makineri përkatese (përzieres betoni, transportues betoni, vibrator mekanik, etj) veglat e punes, materiale dhe pajisje te tjera speciale (pompa, pajisje topografike, etj) qe jane te domosdoshme përfundimin ne sasine dhe cilësinë e duhur te ketij procesi.

### **3.2 KONTROLLI I CILESISE**

Kontraktori duhet te kete ne stafin e tij kyc nje inxhinier ndërtimi te kualifikuar, te specializuar, me licencen përkatese dhe me ekspérience, i cili do te jete përgjigjes për kontrollin e cilesise se te gjithe betoneve.

Kontrolli i cilesise do te behet konform Kushteve Teknike dhe standardeve përkatese ne prezence te Inxhinierit dhe Supervizorit te punimeve te cilet do te jene edhe përgjegjes për cilësinë e betoneve te hedhura ne vepër.

### **3.3. MATERIALET PËR BETONIN**

#### **a- Cimento**

Nje nder materialet me te rendesishme qe përdoren për betonet dhe qe duhet ti nenshtrohen kontrollit teknik te Supervizorit eshte cimento.

Gjate betonimeve mund te përdoren dy lloje cimento si me poshtë:

- Cimento Portland e zakonshme do te përdoret sipas standardeve te ISO ose ASTM C-150, tipi II ose Tipi V. Kjo lloj cimento do te përdoret për betonet qe nuk jane ne prezence te ujrale, ujrale te zeza, tubave te gazit apo ujrale nentokesore.

- Cemento Portland Sulfate e Rezistueshme do te përdoret sipas standarteve te ISO, BS 4027 ose ASTM C-150, tipi II ose Tipi V. Kjo lloj cimento do te përdoret për betonet qe jane ne prezence te ujrave, ujrave te zeza, tubave te gazit apo ujrave nentokesore.

Cimento duhet te shpërndahet ne paketa orgjinale te shenuara, te pademtuara, direkt nga fabrika dhe te ruajtura ne kushtet e duhura ne një depo te përshtatshme dhe te ajrosur. Thaset e cimentos duhet te jene te vendosur te pakten 15 cm mbi sip. e tokes. Cemento nuk duhet te qendroje me shume se tre muaj ne kantier pa lejen e Supervizorit.

Cemento e përfthuar nga pastrimi i thaseve te cimentos ose nga pastrimi i dyshemese nuk do te përdoret. Cdo dergese e cimentos duhet te jetë e shoqeruar me certifikaten e cilesise dhe flete analizat përkatese te fabrikes prodhuese.

Cimento e përfthuar nga pastrimi i thaseve te cimentos ose nga pastrimi i dyshemese nuk do te përdoret.

Supërvizori ka te drejte te kerkoje ritestimin e cimentos kur ka dyshime mbi cilësinë e saj apo gjendjen aktuale .

#### b- Inertet

Inertet për te gjitha tipet e betonit duhet te përdoren duke respektuar STASH - 512 - 78 ose ne përputhje me ASTM C 33.

Ato duhet te jene te paster, te forte, te qendrueshem, dhe nuk duhet te përbajne lende organike ose masa te tjera te demshme qe veprojne kunder fortessise dhe qendrueshmerise se betonit apo te betonarmese.

Materialet e përdorura si inerte duhet te përftohen nga burimet e njohura dhe te licensuara qe sigurojne rezultate te kenaqshme për te gjitha llojet e betoneve.

Inertet e përdorura do te jene te imta dhe te trasha. Ato do te përdoren se bashku ne betonet sipas një raporti te dhene ne Kushtet Teknike përkatese dhe me aprovin e Supërvziorit te punimeve.

Me poshte po japim detaje për seicilen prej llojeve te inerteve:

#### c- Uji për Beton

Uji i përdorur për beton duhet te jetë i paster, i fresket dhe pa balte, papasterti organike vegetale dhe pa kripëra dhe substanca te tjera qe nderhyjne ose demtojne forcen apo durueshmerine e betonit. Uji duhet te sigurohet mundesisht nga furnizime publike dhe mund te merret nga burime te tjera vetem nese aprovohet nga Supërvizori i punimeve. Nuk duhet te përdoret uje nga germimet, kullimet sipërfaqesore apo kanalet e vaditjes. Vetem uje i aprovar nga ana cielsore duhet te përdoret për larjen e pastrimin e aramaturave, kujdesin e betonit si dhe për qellime te ngjashme.

#### d- Shtesa speciale për Betonet ose llacet hidroizoluese

Ne rastet e përdorimit te betoneve apo llaceve ne ambiente ku kerkohet hidroizolim i sipërfaqeve (psh. Sipërfaqet e brendshme te Rezervuarit, pusetes, etj) duhet te përdoren si shtesa lende speciale te preqititura posacerisht për hidroizolim. Sasite dhe përqindja e tyre ne betone duhet te jetë sipas rekomandimeve te Supervizorit dhe prodhuesit te ketyre lendeve speciale te dhena me shkrim dhe te shoqeruar me dokumentacionin teknik përkates.

### 3.4. PROVAT E FORTESISE SE BETONEVE

Kontraktori duhet te siguroje për qellimet e provave një set 3 kubikesh për cdo strukture betoni, përfshire derdhje betoni nga 1-15 m<sup>3</sup>. Për derdhje betoni me shume se 15 m<sup>3</sup> duhet te sigurohet një set shtese 3 kubikesh. Ne se mesatarja e proves se fortessise se kampionit për cdo porcion te punes bie poshte minimumit te lejueshem te fortessise se specifikuar, Supërvizori do te udhezoje një ndryshim ne raportet ose përmabjtjen e ujit ne beton ose te dyja ne menyre qe Punedhenesi te mos kete kosto shtese.

Kontraktori duhet te përcaktoje te gjithe kampionet qe kane te bejne me raportet e betonimit prej nga ku jane marre. Ne se rezultatet e testeve te fortessise pas kontrollit tregojne se betoni i përfthuar nuk ploteson

kerkesat e specifikuara ose kur ka ka prova te tjera qe tregojne se cilesia e betonit eshte nen nivelin e kerkesave te specifikuara, kampioni do te refuzohet nga Supërvizori i punimeve dhe Kontraktori do te ta rivendose masen e thyer mbrapsh me shpenzimet e veta. Kontraktori duhet te mbuloje me shpenzimet e veta te gjitha provat qe do te behen ne nje laborator qe eshte aprovuar nga Punedhensi.

### **3.5. HEDHJA DHE NGJESHJA E BETONEVE**

Kontraktori duhet te te ndjeke nga afer procesin e hedhjes dhe ngjeshjes se betonit si nje pune me rendesi te madhe, objekt i te ciles duhet te jete prodhimi i nje betoni te papërshkueshem nga uji me nje densitet dhe fortesi maksimale.

Pasi te jete përziere, betoni duhet te transportohet ne vendin e punes sa me shpejt te jete e mundur, i ngjeshur mire deri sa te krijoje sipërfaqe te lemuara, pa vrima dhe pa xhepa ajri. Armatura duhet te jete e hapur ne menyre qe te lejoje daljen e bulezave te ajrit dhe betoni duhet te vibrohet me cdo kusht me mjete vibruese për ta bere sa me te dendur dhe aty ku eshte e nevojshme. Mjetet vibruese duhet te prodhojnë vibrime jo me pak se 5000 cikle ne minute. Vibratoret duhet te vendosen vertikalishht ne beton dhe te terhiqen gradualisht kur filuckat e ajrit nuk dalin me ne sipërfaqe.

Te gjitha vendet e hedhjes dhe ngjeshjes se betonit duhet te mbahen ne mbikqyrje te vazhdueshme nga pjestaret përkates te ekipit te punes.

Betoni duhet te hidhet sa eshte i fresket dhe para se te kete fituar qendrueshmerine fillestare por gjithmone jo me vone se 30 minuta pas përzierjes.

Kur hedhja e betonit nderpritet, betoni nuk duhet te lejohet te formoje skaje apo ane por duhet te ndalohet dhe te forcohet mire ne nje ndalese te ndertuar dhe te formuar posacerisht për te krijuar nje bashkim konstruktiv afikas qe eshte ne përgjithesi drejt armatimit kryesor. Para se te hidhet betoni tjeter, sipërfaqet e te gjitha fugave duhett e kontrollohen, te pastrohen me furce metalike dhe te lahen.

Para se betoni te hidhet ne nje sipërfaqe te germuar, ky germim duhet te jete i forcuar dhe pa uje i rrjedhshem apo te ndenjur, vaj apo lende te tjera te demshme.

### **3.6. HEKURI PËR BETONET**

Shufrat e armimit duhet te kthehen sipas masave dhe dimensioneve te vizatimeve dhe ne përputhje te plete me rregulloren e rishikuar te ASTM, shenimi A - 615 me titullin "Specifikimet për shufrat e hekurit për betonarme". Ato duhet te përkulen ne përputhje me viaztimet e ASTM A-305, celik 3 me sigma te rrjedhshmerise  $s=290 \text{ kg/cm}^2$ .

Hekuri i armimit duhet te jete pa njolla, ndryshk, vajra, bojra, graso, etj qe mund te demtoje lidhjen midis betonit dhe armimit ose qe mund te shkaktoje korrozionin e armimit.

Shufrat duhet te përkulen gjithmone ne te ftohte. Shufrat e përkulura jo sic duhet do te përdoren vetem ne se mjetet e përdoruara te mos demtojne materialin. Rrezja e brendshme e përkuljeve nuk duhet te jete me e vogel se dyfishi i diamterit te shufrave për hekur te bute dhe trefishi i diametrit te shufrave për hekur shume elastik.

Armimi duhet te behet me shume kujdes dhe te mbahet nga pajisjet speciale te miratura ne skica. Kordonat lidhes dhe te tjeret si keto duhet te lidhen fort me shufrat dhe përvec kesaj duhet te jene te lidhura edhe me tel. Menjehere pas betonimit, armimi duhet te kontrollohet për saktesi vendosje dhe pastertie dhe te korigojhet ne se eshte e nevojshme. Gjatesia e nyjeve bashkuese duhet te jete jo me pak se 40 here e diametrit te shufres.

Prerja, Përkulja dhe vendosja e armimit duhet te jete pjese e punes brenda cmimit njesi te armimit te hekurit te furnizuar dhe vene ne pune.

### **3.7. KALLEPET (ARMATURAT)**

Armaturat ose kallepeta duhet te jene ne përshtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e betonimit te përcaktuara ne skicat dhe vizatimet përkatese te fiksuar apo te mbeshtetura me pyka apo mjete te ngjashme për te lejuar qe ngarkimi te jete i lehte dhe format te levizen pa demtime dhe pa goditje ne vendin e punes.

Furnizimi, fiksimi dhe levizja e kallepeve duhet te jete pjese e punes brenda cmimit njesi te dhene për kategorite e ndryshme te betoneve te furnizuar dhe te hedhur ne vepër.

Kallepet duhet te ndertohen me vija qe mbyllen lethesisht për largimin e ujit, materialeve te demshme dhe për qellime inspektimi si dhe me lidhesa për te lethesuar shkeputjen pa demtuar betonin. Te gjitha mbeshteteset vertikale duhet te jene te vendosura ne menyre te tille qe mund te ulen dhe kallepi te shkeputet lehte me goditje apo shkeputje. Kallepet për trare duhet te montohen me nje pjese ngritese 6 mm për cdo 3 m shtrirje.

Metoda e fiksimit te kallepit faqe te ekspozuara te betonit nuk duhet te përfshijne ndonje lloj fiksimi ne beton ne menyre qe te kemi sipërfaqe te sheshta betoni. Asnjë bullon, tel nuk duhet te përdoret ne betonim i cili do te jete i papërshkueshem nga uji.

Nje tolerance prej 3 mm ne rritje ne nivel do te lejohet ne ngritjen e kallepit i cili duhet te jete i forte, rigjide përkunder betoneve te laget, vibrimeve dhe ngarkesave te ndërtimit dhe duhet te mbetet ne përshtatje te plete me skicen dhe nivelin e pranuar përparrë betonimit.

Te gjitha qoshet e jashtme te betonit qe nuk jane vendosur përgjithmone ne toke duhet tu jepet 18 mm kanal, përvèc aty ku tregohet ndryshe ne vizatimet.

Armaturat mund te jene prej druri ose metali por gjithmone ato duhet te jene rigjide dhe te forta për ti qendruar forces se betonit dhe cdo ngarkese konstruktive. Ne cdo rast ato duhet te jene te mberthyera ne menyre gjatesore dhe terthore. Pjesa e brendshme e te gjitha aramturave duhet te lyhet me vaj liri, naftë bruto ose sapun cdo here qe ato fiksohen ne menyre qe te parandalohet ngjitja e betonit tek armatura. Armatura duhet te goditet pa trondit, vibruar ose demtuar betonin. Armatura qe do te ripërdoret duhet te riparohet dhe te pastrohet përparrë se te rivendoset ne objekt. Sipërfaqet e brendshme duhet te pastrohen komplekt para vendosjes se betonit. Ne rast se armatura eshte prej druri sipërfaqja e brendshme duhet te laget pikërisht përparrë se te hidhet betoni.

Terheqjet, konet, pajisjet larese apo mekanizma te tjere qe lene vrima ne sipërfaqen e betonit me d> 20 mm nuk do te lihen brenda formave.

Armatura nuk duhet te levizet deri sa betoni te arrije fortessine e duhur për te siguruar nje qendrushmeri te struktures dhe për te mbajtur ngarkesen ne keputje dhe cdo ngarkese tjeter konstruktive qe mund te veproje ne te.

Betoni duhet te mjaft i forte dhe te parandalohet demtimi i sipërfaqeve neprjety përdorjes se veglave ne heqjen e formave. Armatura duhet te hiqet vetem me lejen e Supervizorit te punimeve megjithate ne cdo rast Kontraktori eshte përgjegjes për ndonje demtim për punen qe lidhet me to.

## V – SIGURIMI TEKNIK

Gjate zhvillimit te punimeve ne objekt **duhet te zbatohet rregullorja e teknikes se sigurimit ne ndërtim** si me poshte:

Te plotesohen kerkesat higjeno sanitare për punetoret dhe mjetet ne objekt.

Nga kontraktori duhet te sigurohen mjetet mbrojtese kolektive dhe individuale si veshmbathje, mjete mbrojtje, etj.

Te behet instruksioni teknik i sigurmit te punonjesve sipas proceseve te punes qe kryhen ne objekt.

Ne objekt duhet te mbahet rregullorja e sigurimit teknik dhe protokollet për instrukzionet e dhena nga pësoneli inxhinjero teknik.

Te instruktohen drejtuesit e makinerive meqenese punohet ne zona te banuara, paraprakisht te bejne kontrollin e terrenit ku kalojne linjat me qellim qe te mbrohen nga renia ne tension ose demtimi i punimeve te maskuara te infrastrukturek ekzistuese.

Për me hollesisht kontraktori duhet te zbatoje Rregulloren e Sigurimit Teknik për punen ne ndërtim, hartuar nga ISTN-ja ne shtator 2000, përfshi dhe ndryshimet e mëpasme.

Ing. Mimoza Duka

