

RELACION – TEKNIK

**Objekti:Rehabilitimin e segmentit te
rruges fshatit Shqefen**

BASHKIA MAT

Viti – 2023 -

RELACION TEKNIK

Objekti : Rehabilitim i segmentit të rrugës fshati Shqefen Bashkia Mat

A - Te përgjithshme.

Me kryerjen e këtyre punimeve sipas objektit të mesipër në zonën e përcaktuar shtrihet si detyrë përsosore stabilizimi i segmentit rrugor duke bërë të mundur kalimin e mjeteve të komunitetit

Projekti i hartuar për këtë qëllim konsiston në:


1. Vendosije Koshë garbion në segmentin rrugor Ura Derjan Shqefen km 0,8 -1,2

PAMJE EKZISTUESE



Signature

PAMJE EKZISTUESE



Ne kete segment rruge eshte shembur muri ekzistues dhe eshte ngushtuar trupi i rruges ku kalimi i mjeteve behet me veshtersi .

Duhet te ndertohet muri gabion me kosha dhe gure kave , me nje gjatesi 9 ml dhe lartesi 4 ml ,

Ne kete segment rrugor eshte shembur ana e sipërme e rruges ku ka krijuar ngushtim te trupit te rruges dhe krijon veshterisi ne qarkullimin e mjeteve .

Duhet te ndertohet mure betoni me gjatesi 11ml dhe lartesi 1m mbi toke .

Radha e punimeve.

2. Ne te gjithe objektin mund te punohet ne menyre te pavarur dhe njekohesisht.
3. Te realizohen punimet e germimit per hapjen e themeleve ne permasat dhe ne kuoten e projektuar.
4. Te ndertohet konstruksioni i prites me gabiona, shpatulla dhe kaperderdhes ne kuote paralele, deri ne realizimin e plote te saje. Gabionat te shkelin njera tjetren, me ½ e gjatesise..
5. Te kryhen punimet e betonimit sipas grafikut te hartuar
6. Gjithe proçedura e zbatimit te shoqerohet me dokumentacionin tekniko-financiare.

Gjates zbatimit te punimeve udhezohet qe te kete konsultime per çdo paqartesi ndermjet supervisorit dhe projektueseve, per realizimin sa me efikas te vepres.

PUNOI;
Shoqeria "Viking Engineering" sh.p.k.
ADMINISTRATORI
Marvi SHAMATA



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marvi Shamata', is located in the bottom right corner of the page.